

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1434338

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	07.03.2025	N° de client:	156
Référence client:	1001-421255	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso, Vertuo Pop, Coconut White	N° de série:	222 81c v2e 0483 58a 07r
Date d'achat:	23.11.2023	Compensation:	Facture

Accessoires: Égouttoir, Bulletin de garantie, Grille, Bac à eau

Description de la panne

670 - Fehlerhafte mechanische Funktion / 1 - Ständig vorhanden, 170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Wasser läuft aus. Es kommt kein Kaffee. Wasser in Maschine.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



Lieferschein Nr. 112488

Datum:	07.03.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1434338	Nespresso, Vertuo Pop, Coconut White (222 81c v2e 0483 58a 07r), 1001-421255

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.



* 1 4 3 4 3 3 8 *

1434338
Axiomes Engineering SA - Manor Schaffhausen
Fremdprodukt Manor -

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation



1001-421255

Référence de commande du transport



9400594677

Expéditeur

Manor Schaffhausen
Reise
Fronwagplatz 1
CH-8201 Schaffhausen

E-Mail repairservice.reise.schaffhausen@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-421255

Détails de la commande

Date 03.03.2025
Saisi par Wolfgang Ecker
Commande de réparation 1001-421255
Date d'achat 25.11.2023
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Nespresso, Vertuo Pop, Coconut White
Code EAN 3045380022034
Numéro d'inventaire 10001455460

Symptôme / Etat

670 - Mauvaise fonction mécanique / 1 - Constant, 170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Wasser läuft aus. Es kommt kein Kaffee. Wasser in Maschine.

Garantie / Montant maximum

Garantie (Appendice) Zur Garantieprüfung

Détails du compte

Kia Amir
Schützenstr.9
CH-8212 Neuhausen

Fax +41-779068577
Avis au SMS:
+41-779068577

Accessoires du produit

Réservoir, Bac à marc de café, Tiroir avec grille.

Traces d'utilisation

Normale Gebrauchsspuren

Montant max. des
réparations

CHF 0.00

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR

www.manor.ch
Fronwachtstr. 7
8200 Schaffhausen
052 632 06 99



9400594677



Milchschäumer
639311566389
garantie: 24 Monate
Entsafter Elea Duo 28x21x21CM
304538636340
garantie

Nescafé
30453800
garantie

94.95 A

99.00 A

89.95 A

Total

Visa

Total Zahlungsmittel

VISA XXXXXXXXXXXXXXXX436 132292 31503963

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf

CHE-116.267.650	Must		
Code	Betrag	Satz	MUST
A	283.90	7.70	20.30
Manor AG, Basel	Total		20.30

> 217 263 *02679* 303596 <

Rückgabe mit Originalverpackung
und Kaufnachweis innerhalb
30 Tage.

Bestellen Sie unsere Dienstleistungen.
Jetzt für unseren Newsletter anmelden und
20.- für den nächsten online Einkauf
sichern.
Scannen und anmelden:



Reparatur-Auftrag

MANOR®

Service-Firma

Nº 140964



9400594677

Annahmedatum

22.25

Ausgangsdatum

Angenommen durch

Marke

Messgeräto

Artikel

Serie Nr.

Typ

Kaufdatum

25.11.20

Zubehör

Wert ca.

8,45

Fehlerbeschrieb

Wasser löst sich aus / kni-
hoft

Falls die Reparaturkosten CHF

überschreiten, Apparat unrepariert retournieren.

Rücksendung

Garantie

Kostenvoranschlag

☒ an uns
☐ nein
☐ nein

☐ an folgende Kundenadresse

☒ ja, ab CHF

Bei Nichtausführung der Reparatur wird für den Kostenvoranschlag CHF

berechnet.

Kunden-Adresse

Name

Amir

Vorname

Kia

Strasse

Schürzenstrasse

PLZ/Ort

8212 Neuhausen

Tel.-Nr. privat

Tel.-Nr. Geschäft

Ersatzgerät Typ

Marke

077 / 406 85 77

Unterschrift für Ersatzgerät

Ware aus Reparatur erhalten

Datum

Unterschrift

Ersatzgerät zurückerhalten

Unterschrift

Blatt weiss an die Ware, Blatt rosa von der Spedition an den Rayon, Blatt blau für den Rayon, Blatt gelb für den Kunden

Reparatur Nr.

Nº 140964

MANOR®

Wir erlauben uns, über nicht abgeholte Reparaturen nach 3 Monaten ab Avisierungsdatum zu verfügen.

PO-297.554.13 10.2020



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



588026

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille reposer tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille reposer tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
latteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
eroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Réception	Expédition	Remarques
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			