

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes



588135

N° 1437858

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	19.03.2025	N° de client:	6256803
Référence client:	32838983	Marque:	Krups
Appareil:	XN9105CH L-Nespresso Vertuo N XN9105CH	N° de série:	keine
Date d'achat:	06.04.2024	Compensation:	Garantie

Accessoires: Komplet, Bulletin de garantie

Description de la panne

Kaffee ist zu wenig warm, rinnt . // FEHLER: VOLLDEFECT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Veuillez nous retourner l'avoir, l'appareil échangé ou réparé dans les 5 jours ouvrables à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

32838983

32838983

32838983



M-Service 200005

Auftragsnummer:

32838983

17.03.2025

Auftragsdatum:

17.03.2025

Kauf-Datum:

06.04.2024

Voraus. Abholtermin:

15.04.2025

Ende Werkstatt

10.04.2025

Alte Beleg-Nummer:

Kunde:

Urs und Ida Benkler, Efringerweg 3, 4143, Dornach

Kunden Telefonnummer:

061 702 02 92 / 076 535 89 69

Garantieschein:

ja

Filiale:

BS MMM Dreispitz, 2005, 4053, Basel

Artikelnummer:

71802350000021

Artikelbezeichnung:

L-Nespresso Vertuo N XN91

Marke/Typ/Seriennummer:

Krupps / XN9105CH /

Datensicherung:

Zubehör:

Verkaufspreis CHF:

139.00

Reparaturstelle:

9106, 500, SERTRONICS AG

Bemerkung:

Service-Krit:

62/99

Kostenvoranschlag ab CHF:

0.00

Verpackung/Zustand:

Originalverpackung - abgenutzt



* 1 4 3 7 8 5 8 *

1437858Fremdprodukt M-Service -
Axiomes Engineering SA - Migros Dreispitz

19.03.25 14:12

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.chFEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF
Kaffee ist zu wenig warm, rinnt**MIGROS**
Ein M hilfsbereiter.

32838983



Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



Lieferschein Nr. 113086

Datum:	19.03.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1437858	XN9105CH L-Nespresso Vertuo N XN9105CH (keine), 32838983

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



588135

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
D G		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastia
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			