

MANOR®

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne



Commande de réparation



1001-421587

Référence de commande du transport



9400530984

Expéditeur

Manor Langenthal	Telefon	+41-62-919 16 99
Multimedia	E-Mail	repairservice.langenthal@manor.ch
Aarwangenstrasse 2		
CH-4900 Langenthal		

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-421587

Détails de la commande

Date	19.03.2025
Saisi par	Souhil Elias Dib
Téléphone	+41-62-919 16 99
Commande de réparation	1001-421587
Date d'achat	17.03.2025
Transport par	G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque	Krups
Modèle	Nespressomaschine Essenza Mini Noir
Code EAN	010942222217
Numéro d'inventaire	P1-35820102

Symptôme / Etat

670 - Mauvaise fonction mécanique / 1 - Constant, 640 - Bruit mécanique / 1 - Constant, 170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Détails du compte

Manor Langenthal	Téléphone +41-629191699
Aarwangenstrasse 2	Avis au SMS:
CH-4900 Langenthal	+41-629191699

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Keine.

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR

www.manor.ch
Aarwangenstrasse 2
4900 Langenthal
062 919 16 99



Es bediente Sie:
Christa

Kaufdatum : 17.03.2025 12:39:46
Garantiedauer: 24 Monate
Garantieende : 17.03.2027

Nespressomaschine Essenza Mini
01094222217

Serien-Nummer: _____

Modell/Marke : _____

> 307 215 *31618* 27704 <

MANOR

www.manor.ch
Aarwangenstrasse 2
4900 Langenthal
062 919 16 99



Es bediente Sie am: 17.03.2025 12:39
Christa

Nespressomaschine Essenza Mini 89.95 A
01094222217
Garantie: 24 Monate

Total	Artikel: 1	89.95
Geschenkkarte		89.95
Total Zahlungsmittel		89.95

Geschenkkarte Uebersicht

97561630XXXXXX45051

00770000000000000000



Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 113620



Datum:	28.03.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1441225	Nespressomaschine Essenza Mini Noir (18118C31q184058A09C), 1001-421587

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1441225

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	28.03.2025	N° de client:	134
Référence client:	1001-421587	Marque:	Krups
Appareil:	Nespressomaschine Essenza Mini Noir	N° de série:	18118C31q184058A09C
Date d'achat:	17.03.2025	Compensation:	Facture

Accessoires: Égouttoir, Mode d'emploi, Bulletin de garantie, Grille, Câble secteur, Emballage d'origine, Bac à eau

Description de la panne

670 - Fehlerhafte mechanische Funktion / 1 - Ständig vorhanden, 640 - Mechanische Geräusche / 1 - Ständig vorhanden, 170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.

Axiomes



588228

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			