

Axiomes



588315



Fremdprodukt Manor -
Axiomes Engineering SA - Manor Heerbrugg ML
07.04.25 13:33

Commande de réparation



1001-421807

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Référence de commande du transport



9400551161

Expéditeur

Manor Heerbrugg
Elektrohaushalt
Marktstrasse 4
CH-9435 Heerbrugg

Telefon
E-Mail

+41-71-727 26 99
repairservice.heerbrugg@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-421807

Détails de la commande

Date	01.04.2025
Saisi par	Melike Karakoc
Téléphone	+41-71-727 26 99
Commande de réparation	1001-421807
Date d'achat	24.07.2024
Transport par	G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque	KRUPS
Modèle	Nespresso, Vertuo Pop, Aqua Mint
Code EAN	3045380022089
Numéro d'inventaire	10001455462

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Kaffeemaschine überhitzt sich. Entkalkung geht auch nicht.

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Détails du compte

Monika Felber	Téléphone +41-793832349
Eichenbergstrasse 17a	Avis au SMS:
CH-9450 Altstätten SG	+41-793832349

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

HI
Wir
wü
Die
FÉ
Vo
Vor
Les
C
Av
sic
Le

MANOR

MANOR

www.manor.ch
Markstrasse 4
9435 Heerbrugg
071 727 26 99

www.manor.ch
Markstrasse 4
9435 Heerbrugg
071 727 26 99



Es bediente Sie am: 24.07.2024 11:15
M. Oberthaler

Es bediente Sie:
M. Oberthaler

Nespressomaschine 89.95 A
3045380022009
Garantie: 24 Monate

Kaufdatum : 24.07.2024 11:15:21
Garantiedauer: 24 Monate
Garantieende : 24.07.2026

Nespressomaschine
3045380022009

Total Artikel: 1 89.95

MasterCard 89.95

Total Zahlungsmittel 89.95

Serien-Nummer: 22264CVZe218058A2
Kc

Model/Marke : Vertuo Pop

Bisheriger Punktestand: 394
Neuer Punktestand: 484

DR

MasterCard XXXXXXXXXXXXXXXX932 213842 3150
3522

> 305 557 *61917* 129266 <

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf

CHF-116.267.650 MuSt

Code	Betrag	Satz	MuSt
A	89.95	8.10	6.74
Manor AG, Basel	Total		6.74

> 305 557 *61917* 129266 <

Rückgabe mit Originalverpackung
und Kaufnachweis innerhalb
30 Tage.

Ausgenommen Dienstleistungen,
Service-Artikel und Geschenkkarten/-boxen.
Jetzt für unseren Newsletter anmelden und
20.- für den nächsten online Einkauf
sichern.

Scannen und anmelden:



Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 114090



Datum:	07.04.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1443460	Nespresso, Vertuo Pop, Aqua Mint (22264cv2e218058a2kc), 1001-421807

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1443460

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	07.04.2025	N° de client:	130
Référence client:	1001-421807	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso, Vertuo Pop, Aqua Mint	N° de série:	22264cv2e218058a2kc
Date d'achat:	24.07.2024	Compensation:	Facture

Accessoires: Égouttoir, Bulletin de garantie, Grille, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Kaffeemaschine überhitzt sich. Entkalkung geht auch nicht.

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			