

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orlo 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes

588323

Commande de réparation

1001-421818

Référence de commande du transport

9400547515

Expéditeur

Manor Haag Telefon +41-81-772 46 99
Elektrohaushalt E-Mail repairservice.electro.haag@manor.ch
Haag Center
CH-9469 Haag

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-421818

Détails de la commande

Date 02.04.2025
Saisi par Andrea Vetsch
Téléphone +41-81-772 46 99
Commande de réparation 1001-421818
Date d'achat 23.09.2023
Transport par G. Leclerc Transport AG

Détails du compte

ILse Hasler Mobile +423-7884840
Stellzagass 61 Téléphone +423-3734840
CH-9487 Gamprin- Avis au SMS:
Bendern +423-7884840

Produit

Marque KRUPS
Modèle Nespresso Citiz, XN741B, Silver
Code EAN 3016661155314
Numéro d'inventaire P1-35826712

Accessoires du produit

Sans accessoires.

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier. gebraucht

Autre erreur / remarques générales

Kunde hat Entkalkung durch gezogen, jetzt blinkt es immer wieder rot auf

Garantie / Montant maximum

Garantie	Accéder à la vérification de la garantie	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	--	------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR[®]

www.manor.ch
Haag Center
9469 Haag
081 772 46 99



Es bediente Sie:
D. Wyler 23.09.2023 13:33

Nespressomaschine Citz Silver 149.00 A *
Order: 2519557672 / 1 x

Total	Artikel: 1	149.00
Visa		149.00
Total Zahlungsmittel		149.00

* nicht rabattberechtigt

VISA XXXXXXXXXXXXXXX039 191393 31503559

Überprüfen Dank für Ihren Einkauf

MANOR



1001-413901

Auftragsbestätigung Shop

Auftragsdetails	
Kontakt details	
Ilse Hasler Stellzass 61 FL-9487 Gampn- Bendern Benachrichtigung per Telefon: +423-3734840 Telefon +423-3734840	
Datum 02.04.2024	
Erfasst durch Servete Adema	
Telefon +41-81-772 46 99	
Reparaturauftrag 1001-413901	
Auftragsreferenz 9400563226	
Kaufdatum 23.09.2023	
Transport via G. Leder Transport AG	
Reparaturstelle	
Axiomes Engineering SA Chemin de l'Orto 30a CH-1032 Romanel-sur- Lausanne	
Telefon 021 641 75 30	E-Mail repairs@axiomes.ch

Produkt	
Marke KRUPS	
Modell Nespresso Ciltz, XN741B, Silver	
EAN-Code 3016661155314	
Inventurnummer P1-35826712	
Symptom / Zustand	
Gebrauchsspuren	
Ständig vorhanden / Allgemeiner Funktionsfehler.	
Kratzspuren am Gehäuse.	
Anderer Fehler / Allgemeine Bemerkungen	
Nach dem entkalken funktioniert nicht mehr.	
Garantie / Maximalbetrag	
Zur Garantieprüfung	

Die Datensicherung ist nicht Teil der Garanteileistung. Es obliegt dem Endkunden, die auf dem Gerät vorhandenen Daten im Vorfeld einer Reparatur gegen Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zu sichern.

Haag, 02.04.2024	Ort, Datum
Unterschrift Kunde Reparaturbeauftragung	Unterschrift Filiale Reparaturabholung
Haag, 02.04.2024	Ort, Datum
Unterschrift Kunde Reparaturabholung	Unterschrift Filiale Reparaturabholung

abgeschloß repariert am 10.04.2024

Manor Haag
Multimedia
Haag Center
CH-9469 Haag
Telefon: +41-81-772 46 99
E-Mail: repairservice.multimedia.haag@manor.ch

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 114135



Datum:	08.04.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1443967	Nespresso Citiz, XN741B, Silver (22137006b094158A0Nz), 1001-421818

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1443967

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	08.04.2025	N° de client:	115
Référence client:	1001-421818	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso Citiz, XN741B, Silver	N° de série:	22137006b094158A0Nz
Date d'achat:	23.09.2023	Compensation:	Facture

Accessoires: Bulletin de garantie

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Kunde hat Entkalkung durch gezogen, jetzt blinkt es immer wieder rot auf

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.

Numéro de réparation Axiomes :

Axiomes



588323

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			