

MANOR[®]

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation

1001-421827

Axiomes

588325

Référence de commande du transport

9400602350

Expéditeur

Manor Lugano
Multimedia
Salita Chiattoni 10
CH-6900 Lugano

Telefon +41-91-912 76 54
E-Mail repairservice.multimedia.lugano@manor.ch

Nombre de pièces

6

Commande de réparation 1001-421827

Détails de la commande

Date 02.04.2025
Saisi par Concetta Quattrocchi
Téléphone +41-91-912 76 54
Commande de réparation 1001-421827
Date d'achat 11.11.2024
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Nespresso Citiz, XN7415, Red
Code EAN 3016661155338
Numéro d'inventaire P1-35826711

Symptôme / Etat

110 - Problème d'alimentation ou pas de fonction / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

non si accende

Garantie / Montant maximum

Garantie (Appendice) Zur Garantieprüfung

Détails du compte

dina monn Mobile +41-795061260
valdani 9 a Avis au SMS:
CH-6830 Chiasso +41-795061260

Accessoires du produit

Réservoir, Couvercle, Grille, Bac à marc de café, Tiroir avec grille, Carafe.

Traces d'utilisation

Keine.

Montant max. des
réparations

CHF 0.00

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR

www.manor.ch
Centro Breggia
6828 Balerna
091 697 56 99



Vi ha servito:
Marika

Data d'acquisto : 11.11.2024 14:44:30
Durata della garanzia: 24 Mesi
fine della garanzia: 11.11.2026

Mac. caffè Nespress Citiz Rot
301666115338

Numero di serie: _____

Modello / marca: _____



* 1 4 4 4 6 1 2 *
1444612

Fremdprodukt Manor -
Axiomes Engineering SA - Manor Lugano Multi
08.04.25 15:04

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 114148



Datum:	08.04.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1444612	Nespresso Citiz, XN7415, Red (24123006b031258A2Ac), 1001-421827

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1444612

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	08.04.2025	N° de client:	140
Référence client:	1001-421827	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso Citiz, XN7415, Red	N° de série:	24123006b031258A2Ac
Date d'achat:	11.11.2024	Compensation:	Facture

Accessoires: Égouttoir, Bulletin de garantie, Grille, Câble secteur, Bac à eau

Description de la panne

110 - Netzteilproblem oder keine Funktion / 1 - Ständig vorhanden : non si accende

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

588325

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			