

MANOR[®]

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation

1001-421872

**Référence de commande du transport**

9400615946

Expéditeur

Manor Baden
Elektrohaushalt
Schlossbergplatz 7
CH-5400 Baden

Telefon +41-56-203 36 99
E-Mail repairservice.electro.baden@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-421872

Détails de la commande

Date 04.04.2025
Saisi par Selajdin Jaha
Téléphone +41-56-203 36 99
Commande de réparation 1001-421872
Date d'achat 01.04.2025
Transport par G. Leclerc Transport AG

Détails du compte

Jeffrey Mehaidli
Hauptstrasse 32
CH-5444 Künten
Mobile +41-796645625
Avis au SMS:
+41-796645625

Produit

Marque SAGE
Modèle Nespressomaschine Creatista Plus,
Silver
Code EAN 9312432033794
Numéro d'inventaire P1-35860901

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Symptôme / Etat

160 - Dommages physiques / 1 - Constant.

Traces d'utilisation

Keine.

Autre erreur / remarques générales

Es handelt sich hier um ein Neudefekt. Kaffee kapsel Deckel beschädigt (eine Seite ist innen verbogen)

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Rechnung RG-2676210186

MANOR[®]

Rechnungsdatum: 01.04.2025

Bestelldatum: 25.03.2025

Bestellnummer: 2676210186

Rechnungsadresse:

Herr Jeffrey Mehaidli

Hauptstrasse 32

5444 Künten

Schweiz

Meine Bestellungen*

VERSAND DURCH MANOR

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Anzahl	MwSt. inkl.	Summe
 Sage, Chrom, Nespressomaschine 24 Monate	P1-35860901	1	8.1%	429.00

Versandmethode

Nach Hause - Versendet

Zwischensumme (MwSt. inkl.) 429.00

Versandkosten (MwSt. inkl.) **Gratis**

Rechnungsbetrag 429.00

Enthaltene MwSt. 8.1% 32.15

Garantieschein

Diese Rechnung gilt als Garantieschein.

Bezahlmethode

Bezahlt mit Twint -429.00

MANOR AG, Basel
Rebgasse 34
CH-4005 Basel

Alle Preise in CHF.
MwSt: CHE-116.267.650 MWST

*Link zu "Meine Bestellungen" nur für registrierte
Kunden verfügbar

Telefon: 0848 802 805
Telefax: +41 61 686 19 36
E-Mail: info@manor.ch
Internet: www.manor.ch

Zum Helpcenter

Manor | Retouren und Garantie

p.A. MANOR AG Hauptsitz/Siège
Rechnungswesen/Debitorenabteilung
Rebgasse 34
CH-4058 Basel

Seite: 1/ 1

Hallo Team

Wie Telefonisch besprochen sende ich euch den Lieferschein von der Online Bestellung.

Hier noch die Kontaktdaten, bitte kontaktiert den Kunden:

Tel: +41796645626

E-Mail: jeffrey_rm@hotmail.com

Danke im Voraus.

Liebe Grüsse :)

Dagmara Pawlak

Manor Customer Care

info@manor.ch | 0848 802 805

MANOR Hauptsitz | Manor AG | Rebgasse 34 | Postfach | CH-4005 Basel


From: Jeffrey Mehidli <jeffrey_rm@hotmail.com>

Date: Sat, Mar 29, 2025 at 4:00 pm

Guten Tag

Wie besprochen sende ich Ihnen die Fotos.

Mit freundlichen Grüßen



- Mende Defekt
- Kaffee Kapsel Deckel beschädigt
(eine Seite ist innen verbogen)



★ 1 4 4 5 1 5 8 ★
1445158

Fremdprodukt Manor -
Axiomes Engineering SA - Manor Baden Murtin
08.04.25 15:19

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 114157



Datum:	08.04.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1445158	Nespressomaschine Creatista Plus, Silver (24283800Q2693L8A1MF), 1001-421872

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1445158

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	08.04.2025	N° de client:	109
Référence client:	1001-421872	Marque:	SAGE
Appareil:	Nespressomaschine Creatista Plus, Silver	N° de série:	24283800Q2693L8A1MF
Date d'achat:	25.03.2025	Compensation:	Facture

Accessoires: Égouttoir, Emballage non d'origine, Bulletin de garantie, Grille, Câble secteur, Bac à eau

Description de la panne

160 - Schaden an Gehäuse / Äußeres / 1 - Ständig vorhanden : Es handelt sich hier um ein Neundefekt. Kaffeekapsel Deckel beschädigt (eine Seite ist innen verbogen)

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.

Axiomes



588327

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
5M		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			