

MANOR®

**Adresse de livraison**

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes**Commande de réparation**

1001-421936

Référence de commande du transport

9400450638



* 1 4 4 6 1 4 8 *

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Sargans Multi
14.04.25 14:53

Expéditeur

Manor Sargans
Elektrohaushalt
Grossfeldstrasse
CH-7320 Sargans

Telefon
E-Mail

+41-81-725 46 30
repairservice.electro.sargans@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-421936

Détails de la commande

Date 08.04.2025
Saisi par Melka Sahinovic
Téléphone +41-81-725 46 30
Commande de réparation 1001-421936
Date d'achat 06.08.2024
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Nespresso Atelier, XN8908CH,
Black
Numéro de série 223495852025658A090
Code EAN 3016661156632
Numéro d'inventaire 10000256564

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

die Maschine rinnt. Wasser läuft unter der Maschine raus. wir bitten um DRINGENDE ERLEDIGUNG DER REPRARATUR.

Garantie / Montant maximum

Garantie Zur Garantieprüfung Montant max. des réparations CHF 0.00

Détails du compte

barbara stoop
Gonzenweg 6
CH-8887 Mels
Téléphone +41-796856275
Avis au SMS:
+41-796856275

Accessoires du produit

ohne taasensteller

Traces d'utilisation

normaler häuslicher gebrauch

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

HEF

Wir g
wüns
Die C

MANOR

FÉL

Vous www.manor.ch
vous Grossfeldstrasse
Les 7320 Sargans
081 725 46 99

CO

Avel
sicu
Le c



Es bediente Sie am: 06.08.2024 14:08
D. Muratovic-Andelija

Nespressomaschine
3016661156632 279.00
Garantie: 24 Monate

Total Artikel: 1 279.00

Geschenkkarte
Visa 155.05
123.95

Total Zahlungsmittel 279.00

Geschenkkarte Übersicht

97561630XXXXXX04699
Transaktion 3082024080687690
Alter Saldo: 155.05
Neuer Saldo: 0.00

Die Garant
La garantie
La garanz

Artikel
Article
Articolo

Marke
Marque
Marca

Modell
Modèle
Modello

Serie-Nr.
Série-no.
Serie-no.

Versicherung/

Verkaufsdatum
Date d'achat
Data d'acquisto

Stempel und U
Tampon et sigr
Timbro e firma

Name des Kun
Nom du client
Cognome dell

Vorname
Prénom
Nome

Adresse
Rue, no.
Via, no.

PLZ, ort
NPA, Localité
NAP, Località

Telefon
Telephone
Telefono

22349S85



N° de série / Serie
Numero di serie

NES

| @

Es bediente Sie:
D. Muratovic-And

Kaufdatum
Garantiedauer: 24
Garantieende: 06

Nespressomaschine
3016661156632

Serien-Nummer:

Model/Marke :

> 308 232 48

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 114414



Datum:	14.04.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1446148	Nespresso Atelier, XN8908CH, Black (223495852025658A090), 1001-421936

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1446148

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	14.04.2025	N° de client:	178
Référence client:	1001-421936	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso Atelier, XN8908CH, Black	N° de série:	223495852025658A090
Date d'achat:	06.08.2024	Compensation:	Facture

Accessoires: Pas d'accessoires, Bulletin de garantie

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : die Maschine rinnt. Wasser läuft unter der Maschine raus.
wir bitten um DRINGENDE ERLEDIGUNG DER REPRARATUR.

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
2M		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			