

Axiomes



AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30



KRIENS, 14.04.2025 12:03

Auftrag/Lieferschein: C009 - 255068 - 1

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN9105CH VERTUO NEXT
Serien-Nr.:	K
Zubehör:	Hauptgerät, Wassertank mit Deckel, Kapselbehälter, Auffangschale mit Gitter
Zustand:	geraucht
Fehlerbeschreibung:	Sie Produziert keinen Kaffee mehr. Sie leuchtet nur noch Rot. Spülung lässt sich auch nicht mehr durchführen

Kommission : MARCO PRATI
SONNENBERGSTRASSE 67
CH 6052 HERGISWIL

Kaufbeleg-Nr.	28266
Kassen-ID-Nr.	102
Artikel-Nummer	41102052149
Kaufdatum	29.07.2023

EAN-Code



Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : WASSMANNB

Unterschrift Werkstatt

Media Markt Schweiz AG
Zweigniederlassung Kriens
Industriestrasse 15
6010 Kriens
Tel. +41 41 349 66 66

2052149 119,95 b
KRUPS
XN9105CH VERTUO NEXT
4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

2005086 19,95
2020 GARANTIE 2+1 KLEINELEKT
Vertragsnummer: 00607.1090889
für 2052149
gemäss AGB 2020 GARANTIEVERLÄNGERUNG 2
+ 1 KLEINELEKTRO
versicherter Wert: 119,95

Storno 2005086 -19,95

Total CHF 119,95

Attendant-Id: 9878
ECR-Id: 102
ECR-Seq: 106
EFF Ref-No: 00559955

Buchung PostFinance Card
XXXX7061

29.07.2023 12:45
Trm-Id: 31489868
Trx. Seq-Ctrl: 00559955
Auth. Code: 3y8518
Acq-Id: 00000000004

Total-EFF CHF: 119.95

POSTCARD 119,95

incl. 7,70% Mwst (b) 8,58
Netto-Warenwert: (b) 111,37

CHE-116.285.317 MWST
Quittung = Garantie
Vielen Dank für Ihren Einkauf
www.mediamarkt.ch

28266 C009 102 9878 29.07.2023 12:46



Jetzt dem MediaMarkt Club beitreten
und von vielen Benefits profitieren.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	✓		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			