



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein
Bestellnummer 4501913140
Reparatur-Nr. 0006757313
Datum 12.04.2025
Ansprechpartner Abedelazize Bououden
Telefon 024 447 40 70
E-Mail 193@fust.ch
Lieferantennummer 101595
MwSt.-ID CHE-116.311.185 MWST
Währung

Lieferdatum: 12.04.2025
Lieferadresse: Fust, En Chamard 5, 1442 Montagny-près-Yverdon
Zubehör: complet
Kostenvoranschlag: Nein

Kostenvoranschlag:		Nein						
Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert	
10	10294259	Sage Creatista Plus BI	1	Stück				
	Ihre Materialbez.	SNE800BTR2QEU1 Creatista Plus BI						
	EAN/UPC	9312432033800						
	Kontierungsaufträge							
	Auftrag	Auftragspos.			Aufteilung			
	118007963	010000			0000			
	Defektbeschreibung:							
	Oui - l'erreur se produit constamment							
	Capsule / Systèmes à portion							
	Dommages mécaniques							
	Bac défectueux							



Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Confirmation d'entrée de commande

07.05.2023 21:26

Cher Monsieur Gerbex

Ing. dipl. Fust vous remercie de votre commande sur www.fust.ch.
Les indications suivantes nous été transmises avec la commande:

Número de commande	Adresse de facturation	Adresse de livraison	Mode de paiement
2022724350	Stéphane Gerbex Rue de Rhodes 17 1400 Yverdon-les-Bains +41795493715	Stéphane Gerbex Rue de Rhodes 17 1400 Yverdon-les-Bains +41795493715	Mastercard

article

nom article bre numéro :	désignation	marque	type	Garantie	prix unitaire	prix de vente
1 10294259	Machine à café Nespresso Sage		Creatista Plus Black Truffel	24	399.-	399.-
	Livraison: Envoi postal					0.01
	Arrondi					5.99
	Assurance transport (1.5%)					

Total CHF

incl. TVA légale

405.-

incl. TVA légale

No de TVA: CHE-116.311.185 TVA



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			