



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 24. April 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14595632

Gemäss Reparaturauftrag 38814988 vom 23.04.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001737687 vom 23.04.2025

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Samstag, 26. April 2025**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen die Kaffeemaschine ist nicht dicht, wen man einen Kaffee machen läuft das Wasser aus!!
ev. nicht dicht zwischen Wassertank und Maschine

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 18.07.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert

CHF 0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001737687



(00)476113300036986924

Kunden-Nummer	50064		
Kunden-Name	LANDI Oberbüren AG		
Zusatz	LANDI Oberbüren AG - NEU		
Strasse / Postfach	Sandackerstrasse 24	Bearbeiter	Brigitte Eilinger
PLZ / Ort	9245 Oberbüren	Telefonnummer	+41 71 955'66'77

Kunden-Angaben	Daniel Radgeber, Sandackerstrasse 13 , 9245 - Oberbüren		
Benachrichtigung	Telefon: +41787205656		
Datum	Mittwoch, 23. April 2025		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	18.07.2022	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

die Kaffeemaschine ist nicht dicht, wen man einen Kaffee
machen läuft das Wasser aus!!
ev. nicht dicht zwischen Wassertank und Maschine

Eingesendetes Zubehör

Datum

23.4.25

Unterschrift Landi

BE

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300036986924

AGRONET-Order: 1001737687, LANDI Oberbüren AG-9245 Oberbüren
Kunde: Daniel Radgeber, Sandackerstrasse 13 , 9245 - Oberbüren
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

appréciez la différence
www.land.ch

Landi

1.5
LAN
die l

Unit

Es li
Beni
Gara

Die C
(Rü)

1.6
LANC
Mang
für w

Unter

Unter
flisse

Es lieg
Robot
anspr

2. R
Repar

Für Prc

Ein Kor
Überstr
ren nur

3. Hi
Bei den
Version
wenn Si



Zu den

Landi

LANDI Oberbüren AG
Sandackerstrasse 24
9245 Oberbüren
Tel.: 071 955 66 77

Garantieschein

Nespresso Krups Inissia rot

Artikelnummer:

56770

Preis:

89.00

Garantie 60 Monate, bis 18.07.2027



010942222004

Bon: 78950

Kasse: 2051802

18.07.2022 08:20

Shop: 20518

ngel sind

nd).

schränkt sich auf die
mgebaut erlischt der

iche wie Wandelung
n.

mäher Roboters Kein
durch den Kunden),

mäher Roboter mit

rd der Rasenmäher
lischt der Garantie-

tner ausgeführt.

1.00 erhoben.

/3 des Kaufpreises
stellt, da Reparatur-

1. Die vollständige
service/agb oder



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			