

Axiomes



588418

MANOR

Commande de réparation



1001-422045

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Référence de commande du transport



9400547514

Expéditeur

Manor Haag
Elektrohaushalt
Haag Center
CH-9469 Haag

Telefon +41-81-772 46 99
E-Mail repairservice.electro.haag@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-422045

Détails de la commande

Date 14.04.2025
Saisi par Andrea Vetsch
Téléphone +41-81-772 46 99
Commande de réparation 1001-422045
Date d'achat 22.03.2025
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Inissia XN1001, White
Code EAN 3016661157066
Numéro d'inventaire 10001364136

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

zieht kein Wasser an.

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Détails du compte

Manor AG	Téléphone +41-817724699
Andrea Vetsch	Avis au Téléphone:
Haagcenter	+41-817724699
CH-9469 Haag (Rheintal)	

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier. gebraucht

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____



* 1 4 4 8 5 5 0 *

1448550

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Haag Multim.
22.04.25 14:03

Schufabrik

GRATULATION!

en zum erworbenen Qualitätsprodukt und
el Vergnügen beim Gebrauch.
gungen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

US!

érir un produit de qualité et nous
en profiter pleinement.
à la garantie figurent au verso.

TI PER LA SCELTA!

i prodotto di qualità che risulterà
ro gradimento.
garanzia sono riportate sul retro.

C

L

L

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MANOR

www.manor.ch
Haag Center
9469 Haag
081 772 46 99



Es bediente Sie am: 22.03.2025 12:35
Kristine

Nespressomaschine 89.95 A
3016661157066

Total Artikel: 1 89.95

Visa 89.95

Total Zahlungsmittel 89.95

Die Punkte werden Ihnen nach Verarbeitung
der Zahltransaktion gutgeschrieben

VISA XXXXXXXXXXXXXXXX041 155700 31503155

MANOR

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf

CHE-116.267.650 MwSt

Code	Betrag	Satz	MWST
A	89.95	8.10	6.74
Manor AG, Basel	Total		6.74

> 304 211 *07433* 100686 <

Rückgabe mit Originalverpackung
und Kaufnachweis innerhalb
30 Tage.

Ausgenommen Dienstleistungen,
Service-Artikel und Geschenkkarten/-boxen.
Jetzt für unseren Newsletter anmelden und
20.- für den nächsten online Einkauf
sichern.

Scannen und anmelden:



MANOR[®]

www.manor.ch
Haag Center
9469 Haag
081 772 46 99



Warenrücknahme - Bon Filiale
KA: 212 Tra.nr: 7433
Trans.dat: 22.03.2025 12:34:58

Es bediente Sie am: 14.04.2025 13:34
Fakete

Nespressomaschine -89.95 A
3016661157066 / -1 X 89.95 (0)
fehlerhaft / defekt

Total Artikel: -1 -89.95

Geschenkkarte -89.95

Total Zahlungsmittel -89.95

Geschenkkarte Uebersicht

97561630XXXXX61669
Transaktion 3042025041444661
Alter Saldo: 0.00
Neuer Saldo: 89.95

Bisheriger Punktestand: 552
Neuer Punktestand: 462

CHE-116.267.650 MwSt

Code	Betrag	Satz	MWST
A	-89.95	8.10	-6.74
Manor AG, Basel	Total		-6.74

> 304 212 *44661* 133452 <

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 114687



Datum:	22.04.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1448550	Inissia XN1001, White (24131C40D061858A07T), 1001-422045

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1448550

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	22.04.2025	N° de client:	115
Référence client:	1001-422045	Marque:	KRUPS
Appareil:	Inissia XN1001, White	N° de série:	24131C40D061858A07T
Date d'achat:	22.03.2025	Compensation:	Facture

Accessoires: Égouttoir, Couvercle, Bulletin de garantie, Grille, Câble secteur, Emballage d'origine, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : zieht kein Wasser an.

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			