



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 30. April 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14603053

Gemäss Reparaturauftrag 38849179 vom 28.04.2025

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001741620 vom 28.04.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Mittwoch, 30. April 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Es läuft Wasser unten bei der Maschine raus.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 02.05.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert	CHF	0,00
------------------	------------	-------------

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001741620

Kunden-Nummer	280	 (00)476113300037043978	
Kunden-Name	LANDI Region Huttwil AG		
Zusatz	Landi Region Huttwil AG		
Strasse / Postfach	Bernstrasse 62	Bearbeiter	Rebekka Habegger
PLZ / Ort	4953 Schwarzenbach	Telefonnummer	+41 58 476'59'59

Kunden-Angaben	Ursula Broch, Stoos 3 , 6152 - Hüs wil		
Benachrichtigung	Telefon: +41793637906		
Datum	Montag, 28. April 2025		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	02.05.2022	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur ☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-) ☐ Service

☒ Beilage Garantieschein

Fehlerbeschreibung Kunde
Es läuft Wasser unten bei der Maschine raus.

Eingesendetes Zubehör
Komplett

Datum

28.4.25

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300037043978

AGRONET-Order: 1001741620, LANDI Region Huttwil AG-4953 Schwarzenbach
Kunde: Ursula Broch, Stoos 3 , 6152 - Hüs wil
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Garantieschein Ersatzprodukt

Wird ein Produkt innerhalb des Gewährleistungsanspruchs durch ein neues Produkt ersetzt, beginnt die Gewährleistungsfrist von neuem zu laufen.

Kunden-Nr.	280	LANDI	Region Huttwil AG
Telefon	058 478 59 60	E-Mail	info@landiregionhuttwil.ch
Kontaktperson LANDI	J. Stader		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Stk.
56770	Nespresso Krups	1x


Übergabe Datum Artikel:
2. Mai 2022

Gewährleistungsfrist bis:
2. Mai 2027

Datum

2.5.22

Unterschrift LANDI



Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
<i>SM</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée, S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastia
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	<i>/</i>		
Etat propreté	Normal Taché/sale	<i>/</i>		