

**Adresse de livraison**

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation

1001-422380

Référence de commande du transport

9400614186

Expéditeur

Manor Liestal
Elektrohaushalt
Büchelstrasse 10
CH-4410 Liestal

Telefon +41-61-926 26 99
E-Mail repairservice.electro.liestal@manor.ch

Nombre de pièces**3****Commande de réparation 1001-422380****Détails de la commande**

Date 03.05.2025
Saisi par Zohreh Samsamnia
Téléphone +41-61-926 26 99
Commande de réparation 1001-422380
Date d'achat 08.07.2023
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Inissia XN1001, White
Code EAN 3016661157066
Numéro d'inventaire 10001364136

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Wassertank ist nicht dicht. Wasser läuft raus.

Garantie / Montant maximum

Garantie Zur Garantieprüfung

Détails du compte

Francesco Fasanella
Hauptstrasse 11
CH-4416 Bubendorf

Mobile +41-767001846
Avis au SMS:
+41-767001846

Accessoires du produit

Réservoir, Tiroir avec grille.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR®

www.manor.ch
Buechelstrasse 10
4410 Liestal
061 926 26 99



Es bediente Sie:

C. Derro

08.07.2023 16:34

Nespressomaschine
3016661157066

89.95 A

Total Artikel: 1 89.95

CHF 100.00

Total Zahlungsmittel 100.00

Retourgeld CHF 10.05

Bisheriger Punktestand: 435

Neuer Punktestand: 525

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf

CHE-116.267.650 MwSt

Code	Betrag	Satz	MWST
A	89.95	7.70	6.43
Manor AG, Basel	Total		6.43

> 312 221 *95718* 124574 <

Rückgabe mit Originalverpackung
und Kaufnachweis innerhalb
30 Tage.

Ausgenommen Dienstleistungen,
Service-Artikel und Geschenkkarten/-boxen.
Jetzt für unseren Newsletter anmelden und
20.- für den nächsten online Einkauf
sichern.

Scannen und anmelden:



Reparatur-Auftrag

MANOR®

Service-Firma

Nº 132126

Annahmedatum

Ausgangsdatum

03.05.25

Angenommen durch

Zohreh

Marke

NESPRESSO

Artikel

Serie Nr.

Typ

Kaufdatum

08.07.23

Zubehör

3 Teil Wasserkoch-Schublade

Wert ca.

89,95

Fehlerbeschreibung

Dichtung kaputt (Wasser Tank
Wasser läuft raus)

Falls die Reparaturkosten CHF

überschreiten, Apparat unrepariert retournieren.

Rücksendung

Garantie

Kostenvoranschlag

☐ an uns

☐ nein

☐ nein

☐ an folgende Kundenadresse

☐ ja

☐ ja, ab CHF

Bei Nichtausführung der Reparatur wird für den Kostenvoranschlag CHF

berechnet.

Kunden-Adresse

Name

Fasanella

Vorname

Francesco

Strasse

Hauptstrasse 11

PLZ/Ort

4416 Bukendorf

Tel.-Nr. privat

076 700 18 46

Tel.-Nr. Geschäft

Ersatzgerät Typ

Marke

Unterschrift für Ersatzgerät

Ware aus Reparatur erhalten

Datum

Unterschrift

Ersatzgerät zurückerhalten

Unterschrift

Blatt weiss an die Ware, Blatt rosa von der Spedition an den Rayon, Blatt blau für den Rayon, Blatt gelb für den Kunden

Reparatur Nr.

Nº 132126

MANOR®

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1453859

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	08.05.2025	N° de client:	137
Référence client:	1001-422380	Marque:	KRUPS
Appareil:	Inissia XN1001, White	N° de série:	22356C40D005658A07W
Date d'achat:	08.07.2023	Compensation:	Facture

Accessoires: Égouttoir, Bulletin de garantie, Grille, Câble secteur, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Wassertank ist nicht dicht. Wasser läuft raus.

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



* 1 4 5 3 8 5 9 *
1453859

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Liestal Multir
08.05.25 06:35

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 115448



Datum:	08.05.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1453859	Inissia XN1001, White (22356C40D005658A07W), 1001-422380

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes



588567

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			