

Axiomes



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 10. Mai 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14613741

Gemäss Reparaturauftrag 38929485 vom 09.05.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001750105 vom 09.05.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Mittwoch, 14. Mai 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen
Kaffee wird nicht mehr richtig heiss bei Aussguss (ca. 67 Grad)
Richtwert wäre bei 85Grad. Kundin hatte bereits Kontakt mit dem Kundendienst von
Nespresso (Fr. Messerli)
Kaffeemaschine tropft nach, Tropfschale ist streng voll

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
75425.01 NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS Kaufdatum: 03.06.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert

CHF 0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001750105

Kunden-Nummer	322	 (00)476113300037170711	
Kunden-Name	LANDI Melchnau-Bützberg		
Zusatz	Laden Melchnau	Bearbeiter	Anita Lohm
Strasse / Postfach	Dorfstrasse 34	Telefonnummer	+41 58 476'52'10
PLZ / Ort	4917 Melchnau		

Kunden-Angaben	Andreas Morgenthaler, Baumgartenstrasse 50 , 4917 - Melchnau		
Benachrichtigung	Telefon: +41629271931 / +41796066114		
Datum	Freitag, 9. Mai 2025		
Artikel	53831 - NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS		
Kaufdatum	03.06.2020	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ **Reparatur**
☐ **Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)**
☐ **Service**

☒ **Beilage Garantieschein**

Fehlerbeschrieb Kunde

Kaffee wird nicht mehr richtig heiss bei Ausguss (ca. 67 Grad)
 Richtwert wäre bei 85Grad. Kundin hatte bereits Kontakt mit dem Kundendienst von Nespresso (Fr. Messerli)
 Kaffeemaschine tropft nach, Tropfschale ist streng voll

Eingesendetes Zubehör

Datum

9.5.25

Unterschrift Landi

AE

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300037170711

AGRONET-Order: 1001750105, LANDI Melchnau-Bützberg-4917 Melchnau

Kunde: Andreas Morgenthaler, Baumgartenstrasse 50 , 4917 - Melchnau

Artikel-Nr.: 53831 Modell: NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS

Jorgenthaler
4917

22834

Landi

LANDI
Melchnau-Butzberg
Dorfstrasse 34
4917 Melchnau
052 476 52 10

Nespresso
Winter Promotion 2019
Garantieschein

NESPRESSO PIXIL TITAN KRUPS

Artikelnummer:
Preis:

532 1
105,00

Garantie 60 Monate, bis 03.05.2025



7 611330538311

CEBIS: 1140
Kasse: 2008501

03.05.2020 10:29
Shop: 20085

Axiomes



588595

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			