

CONFORAMA BUSSIGNY

Route de Genève 5

1030 Bussigny
Tel : 021 552 90 00 / Fax :
TVA intracomm. : CHE-102.382.115
E-mail : sav.bussigny@conforama.ch

Axiomes



588615

FICHE DE REPARATION

N° dossier : 651-250501019

Transporteur

POSTLOGISTICS
Z.i. Les Graveys
1310 - Daillens

Sous traitant

AXIOMES ENGINEERING
SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 - Romanel-s-Lausanne

Dossier Sous garantie

N° dossier : 651-250501019
Date de création : 09/05/2025
Date de clôture :
Date d'achat : 02/05/2025
N° Facture : 0052512201024
Gamme : Petit électro-ménager
Marque / Modèle : KRUPS / XN1005-INISSIA
Code Produit : 531262
Numéro de série / IMEI : 25017C40K114658A01U
N° RMA :

Client

SALIHI F.
AV DE LA GARE 45
1022 Chavannes-Renens
Etage : Batiment : Escalier :
Tel :
Tél. bureau :
Tel. portable : +33645332041
E-mail :


Accessoire(s) réceptionné(s) :
Accessoires attendus :

Description détaillée de la panne

La machine a une fuite l'intérieur car le café sort un peu sur la tasse et le reste l'intérieur de la machine ,lf

Description de l'état de l'appareil

AVEC EMBALLAGE



Conforama⁺

ROUTE DE GENEVE 5
1030 BUSSIGNY

Opérateur :6199 - Goncalo Fradique D

Montant TTC CHF

531262 Machine à café à capsules KRU 74,95

Depot : D1 / GARANTIE 2 ANS

App sans accu e 0.25 et < 5kg 0,60 CHFTT

C

597013 Bouilloire OHMEX OHM-KTL-1710 19,95

Depot : D1 / GARANTIE 2 ANS

App sans accu e 0.25 et < 5kg 0,60 CHFTT

C

Total CHF 94,90

App sans accu e 0.25 et < 5kg 1,20 CHFTTC

Taux TVA	HT	TVA	TTC
8,10%	87,79	7,11	94,90

CB - Visa 94,90

Nb Article(s) :2

N° de ticket :



0 0525 1220 1024

Mag.:00651Poste:005

02.05.2025 19:30

Merci pour votre visite.
Abonnez-vous à notre newsletter
et recevez CHF 10.-
Scannez le QR Code ci-dessous
à l'aide de votre smartphone
pour vous inscrire





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



588615

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			