

Axiomes



588621

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30



GÜMLIGEN, 13.05.2025 15:44

Auftrag/Lieferschein: C017 - 210370 - 1

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN610TCH CITIZ PLATINUM TITAN
Serien-Nr.:	23220016D036758A04E
Zubehör:	Kaffeemaschine komplett mit Wassertank, Tassenaufsatz
Zustand:	Gebrauch,t aber sehr guter Zustand. Keine Kratzer
Fehlerbeschreibung:	Seit kurzem kommt keine Kaffee. Wird keine Wasser gepumpt

Kommission : RUTH SCHALLER
DORFSTRASSE 52
CH 3532 MIRCHEL

Kaufbeleg-Nr.	82211
Kassen-ID-Nr.	202
Artikel-Nummer	41102136168
Kaufdatum	20.11.2024

EAN-Code



Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : LÖRTSCHER

Unterschrift Werkstatt

Media Markt Schweiz AG, Zweigniederlassung Muri bei Bern
Markt-No: 617 (C017)
FELDSTRASSE 30
3073 GÜMLIGEN

Ust-Id-Nr.: CHE-116.285.317 MWST

82211 202 44 10637 Verkaufsbon Übertragen 2024-11-20 13:34:58 2024-11-20 13:34:53 28722168

4110 . 2136168	KRUPS - XN610TCH CITIZ PLATINUM TITAN		199,95b
	1 x	199,95	
430 . 2127323	ENERGIZER - E303324702 AA MAX 8PCS		15,95b
	1 x	15,95	
430 . 2127324	ENERGIZER - E303324101 AAA MAX 8PCS		15,95b
	1 x	15,95	
385 . 2041792	HAMA - 00603 CABLE USB2 A/B M/M 3M BLACK		9,95b
	1 x	9,95	
Total Betrag CHF			241,80
Barzahlung			242,00
Rückgeld			-0,20

	Netto	Mwst.	Brutto
b 8,10%	223,67	18,13	241,80
Σ	223,67	18,13	241,80

Ende des Bonstudien-Berichts (Erstellt am: 13.05.25)

C017 - 210370 - 1



Sender DIA MARKT RI B. BERN	Empfänger AXIOMES ENGINEERING SERVICE
	Lieferant GROUPE SEB SCHWEIZ GME
	KRUPS XN610TCH CITIZ PLATINUM
A-Nr	CAPSULE MACHINE NESF 2136168 1/



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
588		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf	✓		
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			