



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 23. Mai 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14629000

Gemäss Reparaturauftrag 39014073 vom 21.05.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001759153 vom 21.05.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Freitag, 23. Mai 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Pumpt nicht mehr richtig.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 07.12.2021 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001759153

Kunden-Nummer	4200	 (00)476113300037309333	
Kunden-Name	LANDI BippGäuThal AG		
Zusatz	Sunnmatt		
Strasse / Postfach	äussere Klus 39	Bearbeiter	olivier durand
PLZ / Ort	4702 Oensingen	Telefonnummer	+41 58 434'25'31

Kunden-Angaben	Marcel Herisen, Stockackerstrasse 48 , 4703 - Kestenholz		
Benachrichtigung	SMS: +41763369049		
Datum	Mittwoch, 21. Mai 2025		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	07.12.2021	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Pumpt nicht mehr richtig.

Eingesendetes Zubehör

Datum

Unterschrift Landi

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300037309333

AGRONET-Order: 1001759153, LANDI BippGäuThal AG-4702 Oensingen
Kunde: Marcel Herisen, Stockackerstrasse 48 , 4703 - Kestenholz
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Formular für Ersatzgarantieschein – Die LANDI vertraut ihren Kunden.

AGRONET-Nr.: 1001759153

Kunden-Nummer	4200	 (00)476113300037309333	
Kunden-Name	LANDI BippGäuThal AG		
Zusatz	Sunnmatt		
Strasse / Postfach	äussere Klus 39	Bearbeiter	olivier durand
PLZ / Ort	4702 Oensingen	Telefonnummer	+41 58 434'25'31

Kunden-Angaben	Marcel Herisen, Stockackerstrasse 48 , 4703 - Kestenholz		
Benachrichtigung	SMS: +41763369049		
Datum	Mittwoch, 21. Mai 2025		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	07.12.2021	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

Mit der Unterschrift bestätigt die Kundin / der Kunde, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen.

Datum

Unterschrift Landi

Datum

Unterschrift Kunde



(00)476113300037309333

AGRONET-Order: 1001759153, LANDI BippGäuThal AG-4702 Oensingen
Kunde: Marcel Herisen, Stockackerstrasse 48 , 4703 - Kestenholz
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Axiomes



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			