




Firma
TAVORA Service Center
c/o Föhn Transport GmbH
Tramweg 35
6414 Oberarth

Lieferschein

Bestellnummer 4501854132
Reparatur-Nr. 0006699814
Datum 05.02.2025
Ansprechpartner Vinzenz Mächler
Telefon 055 254 44 00
E-Mail 200@fust.ch
Lieferantennummer 108111
MwSt-ID CHE-116.311.185 MWST
Währung

Lieferdatum: 05.02.2025
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Wiggispark, Molliserstr. 41, 8754 Netstal
Zubehör: Gerät
Kostenvoranschlag: Ja

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10088944	Koenig GranMaestria Platin	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	GranMaestria Platin					
	EAN/UPC	7610045000403					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	117383146	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Kommt wasser raus.(Dichtung)						



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 9417387

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren
Herrn
Martin Sauter
Molliserstrasse 24
8754 Netstal

Warenretouren Service

Datum: 05.02.2025
Lieferschein-Nr.: 8400003790
Auftrag-Nr.: 6699814

Filiale: Filiale Netstal Wiggispark
Sachbearbeiter: Vinzenz Mächler
Telefon-Nr.: 055 25444 00
E-Mail: 200@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
Auftraggeber: Martin Sauter, Molliserstrasse 24, 8754 Netstal					
Reparaturnummer: 0006699814					
Retoure von: Martin Sauter					
10	10088944	Koenig GranMaestria Platin Gerät	1	ST	GV
				IRIS-Code	1 - 11F - - -
				Retourengrund	Artikel defekt
Nespresso Maschine Kommt wasser raus.(Dichtung)					

Ausweiskontrolle: ☐

Datum: _____

Name & Vorname: _____

Unterschrift: _____



Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
IN		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S			E / S	E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			