

CONFORAMA GRANCIA

VIA CANTONALE 20

Axiomes



588809

6916 Grancia

Tel : 091 252 34 06 / Fax :

TVA intracomm. : CHE-102.382.115

E-mail : sdv.grancia@conforama.ch

SCHEDA DI RIPARAZIONI

N° dossier : 660-250600331

vettore

POSTLOGISTICS
Z.i. Les Graveys
1310 - Daillens

Subappaltatore

AXIOMES ENGINEERING
SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 - Romanel-s-Lausanne

Dossier sotto garanzia

N° dossier : 660-250600331
data creazione : 04/06/2025
Data di conclusione :
data acquisto : 09/03/2025
N° Fattura : 0022507801836
gamma : Piccolo elettrodomestico
Marca / modello : KRUPS / XN1005-INISSIA
codice prodotto : 531262
numero di serie / IMEI : 25022C40K001158A01E
N° RMA :

cliente

JACUB KARLEN
VIA D. G.POLAR 3A
6932 Breganzona CEDEX 6932
piano : Batiment : Treppe :
Tel :
Tel ufficio :
Tel. Cellulare : 0765770998
E-mail :


accessorio(i) ricevuto(i) :
in attesa degli accessori :

descrizione del guasto

23.IL CLIENTE LAMENTA CHE DOPO DUE O TRE CAFFÈ GLI ESCE L'ACQUA DA SOTTO IL PORTA CAPSULE, PER CORTESIA CONTROLLARE BENE DOVE C'È LA PERDITA. GRAZIE

descrizione dello stato del dispositivo

BUONO STATO COMPLETA ANCHE DI MANUALE D'USO





Buono di presa in carico del 04/06/2025

sotto garanzia

Dettagli cliente :

Cognome / Nome : JACUB KARLEN
Indirizzo : VIA D. G.POLAR 3A
Codice postale : 6932

Città : BREGANZONA
Telefono : / 0765770998
Email :

Informazioni prodotto :

Il vostro prodotto : Machine à café NESPRESSO KRUPS Inissia red

Gamma : Piccolo elettrodomestico

Marca : KRUPS

Codice prodotto : 531262

Modello : XN1005-INISSIA

N° di serie : 25022C40K001158A01E

Apparecchio di prestito : non

Garanzia : Garanzia 2 anni

Data d'acquisto : 09/03/2025

Data d'uscita :

Fine della garanzia : 09/03/2027

N° della fattura : 0022507801836

Luogo d'acquisto : CONFORAMA GRANCIA

Pagamento anticipato : CHF

Descrizione :

Stato del prodotto :

Descrizione del guasto : 23.IL CLIENTE LAMENTA CHE DOPO DUE O TRE CAFFÈ GLI ESCE L'ACQUA DA SOTTO IL PORTA CAPSULE, PER CORTESIA CONTROLLARE BENE DOVE C'È LA PERDITA. GRAZIE

Accessori ricezionati :

Pezzo(i) ordinato(i) :

Commenti : BUONO STATO COMPLETA ANCHE DI MANUALE D'USO

Per qualsiasi informazione potete contattare il nostro servizio clienti :

CONFORAMA GRANCIA per telefono al : 091 252 34 06

Oppure per email : SDV.GRANCIA@CONFORAMA.CH

Nota :

Qualsiasi prodotto o parte non restituita entro un anno sarà distrutta.

In caso di rifiuto della garanzia (in conformità alle condizioni di vendita disponibili sul nostro sito web), verrà redatto un preventivo. Le riparazioni non coperte dalla garanzia saranno a carico del cliente.

Se il preventivo viene rifiutato e il prodotto viene restituito non riparato, il costo del preventivo sarà addebitato al cliente.

www.conforama.ch

X



Una nota / un suggerimento ?

Siamo qui per ascoltarvi !



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



588809

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IA		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			