



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 12. Juni 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14645458

Gemäss Reparaturauftrag 39128600 vom 10.06.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001771292 vom 10.06.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Freitag, 13. Juni 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Kaffeemaschine rinnt 2/3 des Wassers aus und in der Tasse ist nur Wasser, leicht verfärbt/ Aromatisiert.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 04.05.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert	CHF	0,00
------------------	------------	-------------

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Landi

LANDI Unterwalden AG
Kernserstrasse 1
6060 Sarnen
Tel: 058 476 56 80

Garantieschein

Nespresso Krups Inissia rot

Artikelnummer: 56770
Preis: 89.00

Garantie 60 Monate, bis 04.05.2027



Bon: 34829
Kasse: 2011901

04.05.2022 10:49
Shop: 20119

Ref1xt: 20119,2011901
Akt-Id: 226
AID: A0000000041010

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001771292

Kunden-Nummer	3070	 (00)476113300037489318	
Kunden-Name	LANDI Unterwalden AG		
Zusatz	LANDI Stansstad		
Strasse / Postfach	Unter Sagi 2	Bearbeiter	Andrea Niederberger
PLZ / Ort	6362 Stansstad	Telefonnummer	+41 41 618'20'46

Kunden-Angaben	Florian Herger, Brünigstrasse 127 , 6072 - Sachseln		
Benachrichtigung	Telefon: +41799385290		
Datum	Dienstag, 10. Juni 2025		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	04.05.2022	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur	☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde

Kaffeemaschine rinnt 2/3 des Wassers aus und in der Tasse ist nur Wasser, leicht verfärbt/ Aromatisiert.

Eingesendetes Zubehör

Datum

10.6.25

Unterschrift Landi

AN

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300037489318

AGRONET-Order: 1001771292, LANDI Unterwalden AG-6362 Stansstad

Kunde: Florian Herger, Brünigstrasse 127 , 6072 - Sachseln

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
L 14		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf	✓		
	Usure normale	✗		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			