



* 1 4 6 5 7 9 7 *

1465797

Axiomes Engineering SA - Manor Schaffhausen
Fremdprodukt Manor_EXT -



Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation



1001-423017

Référence de commande du transport



9400594605

Expéditeur

Manor Schaffhausen
Elektrohaushalt
Fronwagplatz 1
CH-8201 Schaffhausen

Telefon +41-52-632 06 99
E-Mail repairservice.electro.schaffhausen@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-423017

Détails de la commande

Date 11.06.2025
Saisi par Emanuel Holdereggen
Téléphone +41-52-632 06 99
Commande de réparation 1001-423017
Date d'achat 11.06.2024
Transport par G. Leclerc Transport AG

Détails du compte

Christine Schrag Téléphone +41-526257189
Plattenhalde 9 Avis au Téléphone:
CH-8200 Schaffhausen +41-526257189

Produit

Marque KRUPS
Modèle Inissia XN1001, White
Numéro de série 18275C40F042478A01Z
Code EAN 3016661157066
Numéro d'inventaire 10001364136

Accessoires du produit

Maschine komplett ohne Verpackung

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Traces d'utilisation

Aucun(e).

Autre erreur / remarques générales

Maschine ist verstopft. Kommt nichts mehr raus. Warscheinlich wegen zu wenig entkalken.

Garantie / Montant maximum

Garantie	Accéder à la vérification de la garantie	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	--	------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____



9400594605

MANOR

www.manor.ch
Fronwagplatz 1
8200 Schaffhausen
052 632 06 99



Es bediente Sie am: 11.06.2024 13:58
H. Gammeter

Kaffpressmaschine 89.95 a
3016661157066

Total Artikel: 1 89.95

CHF 100.00

Total Zahlungsmittel 100.00

CHF

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf

CHF-116.267.650 Rust

Code	Betrag	Satz	WST
A	89.95	8.10	6.74
Manor AG, Basel		(total)	6.74

> 217 263 *21411* 301508 <

Rückgabe mit Originalverpackung
und Kaufnachweis innerhalb
30 Tage.

Ausgenommen Dienstleistungen,
Service-Artikel und Geschenkkarten/-boxen.
Jetzt für unseren Newsletter anmelden und
20.- für den nächsten online Einkauf
sichern.

Scannen und anmelden:



Reparatur-Auftrag

MANOR®



9400594605

Service-Firma

Nº 140536

Annahmedatum

10.06.25

Ausgangsdatum

Angenommen durch

Marke

Nespresso

Artikel

Kaffeemaschine

Serie Nr.

Typ

Kaufdatum

11.06.24

Zubehör

Wert ca.

89.95

Fehlerbeschreibung

Falls die Reparaturkosten CHF

überschreiten, Apparat unrepariert retournieren.

Rücksendung

Garantie

Kostenvoranschlag

☐ an uns
☐ nein
☐ nein☐ an folgende Kundenadresse
☐ ja
☐ ja, ab CHF

Bei Nichtausführung der Reparatur wird für den Kostenvoranschlag CHF

berechnet.

Kunden-Adresse

Name

Schrag

Vorname

Christine
Kirstine

Strasse

Platzehalde 9

PLZ/Ort

8200, SCH

Tel.-Nr. privat

0526257189

Tel.-Nr. Geschäft

Ersatzgerät Typ

Marke

Unterschrift für Ersatzgerät

Ware aus Reparatur erhalten

Datum

Unterschrift

Ersatzgerät zurückerhalten

Unterschrift

Blatt weiss an die Ware, Blatt rosa von der Spedition an den Rayon, Blatt blau für den Rayon, Blatt gelb für den Kunden

Reparatur Nr.

Nº 140536

MANOR®

PD-297.654.13 10.2020

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 117458



Datum:	18.06.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1465797	Inissia XN1001, White (18275C40F042478A01Z), 1001-423017

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1465797

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	18.06.2025	N° de client:	156
Référence client:	1001-423017	Marque:	KRUPS
Appareil:	Inissia XN1001, White	N° de série:	18275C40F042478A01Z
Date d'achat:	11.06.2024	Compensation:	Facture

Accessoires: Bac d'égouttage , Mode d'emploi, Bulletin de garantie, Grille, Emballage d'origine, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Maschine ist verstopft. Kommt nichts mehr raus.
Warscheinlich wegen zu wenig entkalken.

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.

Axiomes



Numéro de réparation Axiomes :

588919

Entrée	Atelier	Sortie
MTA		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	✓		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			