



301586749

0848 811 822 (Normaltarif)
serviceline@coop.ch

MWST-Nr. CHE-116.311.185

Reparatur Auftrag: 301586749

Bitte allfällige Reparaturkosten auf Ihrem Rücklieferschein oder hier vermerken:

☐ Reparatur auf Garantie ☐ Reparaturkosten CHF

Ohne Angaben wird von einer kostenlosen Garantie ausgegangen und eine allfällige Rechnung abgelehnt

Artikel: 7109690 Krups Nespresso Citiz Steel XN610D

Art. Nr. Lieferant:

Seriennummer:

00000000000000000000000000009100
046339

Marke: Krups

Falls Rep. nicht möglich:

Garantie: Ja

Kaufdatum: 12.06.2024

Kostenvoranschlag ab: CHF 100.00

Kaufpreis: CHF 199.00

Festgestellte Mängel:

è uscita la spia della decalcificazione, è stata eseguita. Ma da lì le spie lampeggiano sempre, non funziona più.

Bitte ab CHF 100.00 ein Angebot erstellen.

Unter diesem Betrag, bitte die Reparatur ohne Kostenvoranschlag direkt ausführen.

Unter diesem Betrag, bitte die Reparatur ohne Kostenvoranschlag direkt ausführen.
Der Endkunde erwartet über diesem Betrag einen Kostenvoranschlag, welcher auch bei allfälliger Ablehnung kostenlos ist.

Wichtige Informationen:

- Dieser Reparatur-Auftrag beinhaltet die Daten aus dem Kaufbeleg. Der Garantierantrag wurde von uns geprüft und genehmigt.
- Bitte alle mitgelieferten Dokumente wieder retournieren und ausserhalb des Paketes anbringen.
- Bitte nur ein Artikel pro Auftrag verpacken.
- Der Endkunde erwartet eine Dokumentation der Fehlerbehebung (ebenfalls Pflegehinweise).
- Bei nicht Einhalten der vereinbarten Reparaturdauer, bitte unverzüglich melden.

Castione

Cer. di garanzia

Articol	Quant	Prezz	Azione	total
Krups XN610D	1	199.00		199.00
No. SAP:	7109690			
Data acq.:	12.06.2024			
Durata garanzia:	2 anni			

Forniamo il periodo di garanzia specificato per i nostri prodotti, ma almeno 2 anni, risp. la durata specificata dalla data di vendita. È limitato esclusivamente alla sostituzione gratuita delle parti difettose che sono diventate difettose a causa di difetti di progettazione, fabbricazione o materiale. La garanzia è soddisfatta solo se il la richiesta di garanzia viene fatta direttamente al momento dell'ordine di riparazione e non c'è operazione commerciale. Non viene fornita alcuna garanzia per guasti causati da uso improprio (vedi istruzioni per l'uso), uso naturale (cavi rotti), utilizzo di pezzi di ricambio di t parti o riparazioni non eseguite da rappresentanti uffici Le spese di spedizione sono a carico del cliente. La ricevuta è più integrativa parte del certificato di ga



12.06.24 11:03 06953 00306919 51 0002393

Castione

Articolo	Quant	Prezzo	Azione	Totale
Krups XN610D	1	199.00		199.00 1
Lancia tende 1528 1	1	4.95		4.95 1

SOMMA CHF

203.95

Postfinance

203.95

*** Ricevuta Cliente ***

Registrazione
PostFinance Card
contactless
Postcard
XXXXXXXXXXXXXXXX002

*macchine
caffè*

12.06.2024

11:03:55

Trm-Id:

31555843

AID:

A0000001110110

Contatore Trx:

290479

Trx. Ref-No:

6106238082

Codice Autorizzaz.:

4b6fvh

Acq-Id:

4

Total Eff CHF:

203.95

CUCP SOCIETA' COOPERATIVA, CHE-116.311.185

GR	IVAZ	SOMMA	IVA
i	8.10	203.95	15.28

Somma degli articoli acquistati

2

Ricevi bollini fisici

Consegna punti

40

Summa

20

VI HA SERVITO Besenconi Barelli

Grazie mille per il vostro acquisto!



12.06.24 11:03 06953 00306919 51 0002393



Numéro de réparation Axiomes :

588964

Entrée	Atelier	Sortie
MTA		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						E / S
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			