



Iseli + Albrecht AG
Weinfelden

Frauenfelderstr. 2
8570 Weinfelden
Telefon 071 622 85 88
Fax 071 622 85 28
weinfelden@iseli-albrecht.ch

Aximes



589062

Reparatur-Auftrag

Datum 27.25 17

Referenz

Name:

Vorname:

Münger

Elsbeth

Strasse Kirchbergstr. 23

Ort 8512 Thundorf

Telefon 0523763108

E-Mail

Natel

Gegenstand Kaffeemaschine

Marke Krups

Typ Nespresso XN7415CH

Art der Reparatur

zieht kein Wasser mehr

Kostenvoranschlag (falls Gerät unrepariert retour ca. Fr. 35.-/65.-)

☐ ab 100.-

☐ ab 150.-

☐ ab 250.-

Garantie

Leihweise Nespresso Pixie rot Turmix

Repariert von

Zur Reparatur eingesandt an
am

Total Reparaturkosten

Fr. _____

Iseli + Albrecht AG
Frauenfelderstrasse 2
8570 Weinfelden



Iseli + Albrecht AG
seit 1982

CHE 108.037.036 MWSI
11-7,7% - 12-2,5% MWSI

00 Schaffhausen
070 Weinfelden
00 Winterthur
030 Visp/VS
04 Thun

Münstergasse 22 052 632 44 33
Frauenfelderstrasse 2 071 622 85 88
Schaffhauserstrasse 148 052 222 29 94
Balfrinstrasse 15 A 027 945 13 44
Talackerstrasse 57 A 033 335 72 66

RTG 30.09.2023 15:00
Verkäufer 1 000002

Garantieschein

Kaffeemasch. 11 - 149.00
Netto - 138.35
MWSI 7,7% - 10.65
TOTAL - 149.00
BAR - 200.00
RÜCKGELD - 51.00

Besten Dank
für Ihren Einkauf.

Marke: Krups
Gerät: Kapselmaschine
Modell: XN7415CH
Datum: 30.09.23
Summe: B. Grandi

Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
MTA		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			