



* 1 4 7 2 6 4 2 *

1472642

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Bellinzona Mu
09.07.25 13:47

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes



589075

Commande de réparation



1001-423480

Référence de commande du transport



9400540483

Expéditeur

Manor Bellinzona
Elettrodomestico
Viale Stazione 5
CH-6500 Bellinzona

Telefon
E-Mail

+41-91-823 86 99
repairservice.electro.bellinzona@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-423480

Détails de la commande

Date 04.07.2025
Saisi par Cristina Bongio
Téléphone +41-91-823 86 99
Commande de réparation 1001-423480
Date d'achat 27.10.2023
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Inissia XN1001, White
Code EAN 3016661157066
Numéro d'inventaire 10001364136

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

SECONDA VOLTA IN RIPARAZIONE.
LA CLIENTE DICE CHE PERDE ACQUA LA MACCHINA E DI CONTROLLARE IL SERBATOIO ACQUA

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Détails du compte

DINORAH COSTA	Mobile	+41-795968649
ALMA 18	Avis au SMS:	
CH-6528 Camorino		+41-795968649

Accessoires du produit

Réservoir, Couvercle, Grille, Bac à marc de café, Tiroir avec grille.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier. USATO

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

ERZLICHE GRATULATION!

Sie gratulieren Ihnen zum erworbenen Qualitätsprodukt und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch. Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

ÉLICATIONS!

Vous venez d'acquérir un produit de qualité et nous vous souhaitons d'en profiter pleinement. Les conditions liées à la garantie figurent au verso.

COMPLIMENTI PER LA SCELTA!

Avete acquistato un prodotto di qualità che risulterà sicuramente di vostro gradimento. Le condizioni della garanzia sono riportate sul retro.

Die Garant
La garanti
La garanz

MANOR

Artikel
Article
Articolo
Marke
Marque
Marca
Modell
Modèle

www.manor.ch
Viale Stazione 5
6500 Bellinzona
091 823 86 99



9400540483



Verkauf:
Date d:
Data d:
Stemp
Tampo
Timbr

Vi ha servito:
M. Caterino-Harb

27.10.2023 15:00:28

Macchina da caffè Nespresso
3016661157066

89.95 A #

-10% Manor Card

-9.00

Nam
Nor
Cog
Vor
Pri
Nr
Ar
R
V
I

Totale

Articolo: 1

80.95

Maestro

80.95

Totale mezzi di pagamento

80.95

Ribasso non cumulabile

Punteggio precedente:
Nuovo punteggio:

393
474

Maestro-CH XXXXXXXXXXXXXXXX315 46150 31503
346

Grazie per il vostro acquisto

CHE-116.267.650 IVA

codice	Importo	Tasso	IVA
A	80.95	7.70	5.79
Manor AG, Basel		Total	5.79

> 235 208 *28029* 25787 <

Restituzione con l'imballaggio originale e la prova di acquisto entro 30 giorni.

Escluse le prestazioni, gli articoli di servizio e le carte/cofanetti regalo. Abbonarsi ora alla nostra newsletter e assicurarsi un sconto di 20.- per il vostro prossimo acquisto online. Scansionare e abbonarsi:



079. 5968649

DINORAH ACOSTA
VIA ALMA 18
CAMORINO

NON ESSE PORTIONE
CAFFE



9400540474

VECCHIA DI 1 MESE
FA

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 118525



Datum:	09.07.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1472642	Inissia XN1001, White (23059C40D087458A07f), 1001-423480

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1472642

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	09.07.2025	N° de client:	111
Référence client:	1001-423480	Marque:	KRUPS
Appareil:	Inissia XN1001, White	N° de série:	23059C40D087458A07f
Date d'achat:	27.10.2023	Compensation:	Facture

Accessoires: Bulletin de garantie, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : SECONDA VOLTA IN RIPARAZIONE.
LA CLIENTE DICE CHE PERDE ACQUA LA MACCHINA E DI CONTROLLARE IL SERBATOIO ACQUA

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



589075

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTA		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			