



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501994161

Reparatur-Nr.

0006842095

Datum

23.07.2025

Ansprechpartner

Anita Kopp

Telefon

034 428 21 00

E-Mail

4@fust.ch

Lieferantenummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 23.07.2025
Lieferadresse: Fust, Bernstrasse 9, 3421 Lyssach
Zubehör: Komplet.
Kostenvoranschlag: Ja

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10664625	Sage Creatista Pro	1	Stück			
	Ihre Materialnr.	SNE900BSS4QEU1					
	Ihre Materialbez.	SNE900BSS4QEU1 Creatista Pro					
	EAN/UPC	9312432035460					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.	Aufteilung				
	118976845	010000	0000				
	Defektbeschreibung:						
	Ja - Fehler tritt ständig auf						
	Kapsel / Portionssysteme						
	Kaffeezubereitung						
	Verliert Wasser innerhalb des Gerätes						
	Es kommt nicht der ganze Kaffee in die Tasse, sondern viel Wasser in die Auffangschale der Kapseln.						



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 1000

Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren
Heimlieferdepot Niederwangen
Riedmoosstrasse 10
3172 Niederwangen

Retourenlieferschein

Datum: 22.07.2025
Lieferschein-Nr.: 8014111772
Auftrag-Nr.: 6000280148
Ihre Best. Nr.: 4501993505

Filiale: Filiale Lyssach

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
Reparaturnummer: 6000280148					
10	10767025	Whirlpool AW 612C CH/N Reservation: 6000280148	1	ST	2FA

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:





Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 7740404

Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren
Herrn
Michael Ramseier
Postfach 17
3423 Ersigen

Warenretouren Service

Datum: 23.07.2025
Lieferschein-Nr.: 8400080713
Auftrag-Nr.: 6842095

Filiale: Filiale Lyssach
Sachbearbeiter: Anita Kopp
Telefon-Nr.: 034 42000 80
E-Mail: 4@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Michael Ramseier, Gsteigweg 1, 3423 Ersigen

Reparaturnummer: 0006842095

Retoure von: Michael Ramseier

10	10664625	Sage Creatista Pro Komplett.	1	ST	GV
----	----------	---------------------------------	---	----	----

Retourengrund

Artikel defekt

Nespressomaschine
Ja - Fehler tritt ständig auf
Kapsel / Portionssysteme
Kaffeezubereitung
Verliert Wasser innerhalb des Gerätes

Es kommt nicht der ganze Kaffee in die Tasse, sondern viel Wasser in die
Auffangschale der Kapseln.

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:





Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
NTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			