



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 6. August 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14711849

Gemäss Reparaturauftrag 39623249 vom 02.08.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001809363 vom 02.08.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Mittwoch, 6. August 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Bei der Kaffeemaschine kommt kein Kaffee mehr raus.

Ersatzteilgarantie da auf Rechnung bezogen.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
75425.01 NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS Kaufdatum: 10.06.2023 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert	CHF	0,00
------------------	------------	-------------

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001809363

Kunden-Nummer	3082	
Kunden-Name	LANDI-Markt AG Buttisholz	
Zusatz	LANDI-Markt Buttisholz	(00)476113300038099295
Strasse / Postfach	Guglern 34	Bearbeiter
PLZ / Ort	6018 Buttisholz	Stefanie Rölly
		Telefonnummer
		+41 58 434'39'70

Kunden-Angaben	Cecile Rölly, Guglern 45b , 6018 - Buttisholz	
Benachrichtigung	SMS: +41793029743	
Datum	Samstag, 2. August 2025	
Artikel	53831 - NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS	
Kaufdatum	10.06.2023	Serien-Nummer
Garantiedauer	60 Monate	

☒ Reparatur	☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde

Bei der Kaffeemaschine kommt kein Kaffee mehr raus.

Ersatzteilgarantie da auf Rechnung bezogen.

Eingesendetes Zubehör

Datum

2.8.25

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300038099295

AGRONET-Order: 1001809363, LANDI-Markt AG Buttisholz-6018 Buttisholz

Kunde: Cecile Rölly, Guglern 45b , 6018 - Buttisholz

Artikel-Nr.: 53831 **Modell:** NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS

Formular für Ersatzgarantieschein – Die LANDI vertraut ihren Kunden.

AGRONET-Nr.: 1001809363

Kunden-Nummer	3082	 (00)476113300038099295	
Kunden-Name	LANDI-Markt AG Buttisholz		
Zusatz	LANDI-Markt Buttisholz		
Strasse / Postfach	Guglern 34	Bearbeiter	Stefanie Rölli
PLZ / Ort	6018 Buttisholz	Telefonnummer	+41 58 434'39'70

Kunden-Angaben	Cecile Rölli, Guglern 45b , 6018 - Buttisholz		
Benachrichtigung	SMS: +41793029743		
Datum	Samstag, 2. August 2025		
Artikel	53831 - NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS		
Kaufdatum	10.06.2023	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

Mit der Unterschrift bestätigt die Kundin / der Kunde, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen.

Datum Unterschrift Landi

2.8.25



Datum Unterschrift Kunde

2.8.25





(00)476113300038099295

AGRONET-Order: 1001809363, LANDI-Markt AG Buttisholz-6018 Buttisholz
Kunde: Cecile Rölli, Guglern 45b , 6018 - Buttisholz
Artikel-Nr.: 53831 Modell: NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS

Entrée	Atelier	Sortie
<i>JM</i>		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	<i>/</i>		
Etat propreté	Normal Taché/sale	<i>/</i>		