

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefono: 0041 21 641 75 30



GRANCIA, 04.08.2025 13:38

Incarico/Bolla: C007 - 219180 - 1

Nostro no. cliente:

Vostro rif: / RMA:

Spediamo come RiG: Riparazione in garanzia

Q.tà:	1.00
Fabbricazione:	KRUPS
Tipo:	XN3045CH PIXIE RED
No. serie:	231722941043658A01A
Accessorio:	completa senza scatola
Stato:	discreto ma con segni evidenti di utilizzo
Descrizione errore:	perde acqua

Commissione :	SIMONA OSTINI
	FIGINO 6
	CH 6917 BARBENGO

No. buono d'acquis	60472
No. ID cassa	101
Numero-Articolo	41101931930
Data d'acquisto	10.11.2023

Codice EAN



Vi preghiamo di evadere il più presto possibile l'ordine.
In caso di ritorno, prego indicare sempre il nostro numero d'ordine.

Trattato da : FRASCARO

Firma officina

C007 - 219180 - 1



Mittente
MEDIA MARKT
GRANCIA

Destinatario
AXIOMES ENGINEERING
SERVICE

Fornitore GROUPE SEB
SCHWEIZ GMBH

KRUPS
XN3045CH PIXIE RED
CAPSULE MACHINE NESPF
1931930 1/1

RMA-No.

MediaMarkt

Media Markt Svizzera SA
succursale di Grancia
Centro Lugano Sud
6916 Grancia
Tel. +41 91 985 32 32

1931930 109,95 b

KRUPS

XN3045CH PIXIE RED

4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

Totale CHF 109,95

GiftCard

No. carta 5310029662718 79,95

Credito 0,00

STAN 103562

Contanti CHF 100,00

Resto CHF -70,00

incl. 7,70% IVA (b) 7,86
Valore merce netto (b) 102,09

CHE-116.285.317 IVA

Scontrino = Garanzia (2 anni)

Restituzione entro 14 giorni

Esclusi articoli igienici

e cura del corpo

www.mediamarkt.ch

Grazie per il vostro acquisto

60472 C007 101 10858 10.11.2023 11:50



60472006011012023111011501

**MediaMarkt
CLUB**



Aderite adesso al MediaMarkt Club e
approfittate di diversi vantaggi.

> Ulteriori informazioni sono disponibili

sul sito www.mediamarkt.ch/club.

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
D.G		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	/		
Etat propreté	Normal Taché/sale	/		