



MANOR

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne



Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Morges Multin
06.08.25 14:43

Commande de réparation



1001-423436

Référence de commande du transport



9400486705

Expéditeur

Manor Morges
Elektrohaushalt
Grand-Rue 46
CH-1110 Morges

Telefon +41-21-802 86 11
E-Mail repairservice.electro.morges@manor.ch

Nombre de pièces

4

Commande de réparation 1001-423436

Détails de la commande

Date 02.07.2025
Saisi par Jade Kanga-Ngolu
Téléphone +41-21-802 86 11
Commande de réparation 1001-423436
Date d'achat Inconnu
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque NESPRESSO
Modèle type xn
Numéro de série XN3020CH/1L0
Code EAN 170752821081658A09N

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / A - Produit endommagé.

Autre erreur / remarques générales

le liquide n'atteint pas la sortie prévue pour

Garantie / Montant maximum

Garantie Ausser Garantie
Action en cas de dépassement Renvoyé non réparé

Détails du compte

Anne-Marie De Marignac Téléphone +41-796157112
Cuvillard 2 Avis au SMS:
CH-1302 Vufflens-la-Ville +41-796157112

Accessoires du produit

reservoir eau, reservoir capsules

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 119800



Datum:	06.08.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1481663	type xn (XN3020CH/1L0), 1001-423436

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1481663

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	06.08.2025	N° de client:	144
Référence client:	1001-423436	Marque:	NESPRESSO
Appareil:	type xn	N° de série:	XN3020CH/1L0
Date d'achat:		Compensation:	Facture

Accessoires: Bac d'égouttage , Couvercle, Grille, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / A - Durch äußere Einwirkung / Erschütterung / Sturz : le liquide n'atteint pas la sortie prévue pour

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.

Axiomes



589305

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse							E / S		E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			