



* 1 4 8 6 1 0 0 *

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Marin Multitime
21.08.25 13:58

Commande de réparation



1001-424326

Référence de commande du transport



9400509585

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Expéditeur

Manor Marin
Elektrohaushalt
Champs-Montants 2
CH-2074 Marin-Epagnier

Telefon +41-32-756 16 99
E-Mail repairservice.electro.marin@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-424326

Détails de la commande

Date 19.08.2025
Saisi par Frédéric Piémontesi
Téléphone +41-32-756 16 99
Commande de réparation 1001-424326
Date d'achat Inconnu
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque SAGE
Modèle Nespressomaschine Creatista Plus,
Black
Numéro de série 19219800Q0435L8A1H6
Code EAN 9312432033800
Numéro d'inventaire P1-35860902

Symptôme / Etat

180 - Demandes spéciales / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

La machine coule lors de la préparation du café

Garantie / Montant maximum

Garantie	Ausser Garantie	Montant max. des réparations	CHF 230.75
Action en cas de dépassement	Renvoyé non réparé		

Détails du compte

Eloïse Jacopin
Avenue Soguel 19
CH-2035 Corcelles NE
Mobile +41-798214591
Avis au SMS: +41-798214591

Accessoires du produit

Kein.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 120386



Datum:	21.08.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1486100	Nespressomaschine Creatista Plus, Black (19219800Q0435L8A1H6), 1001-424326

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1486100

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	21.08.2025	N° de client:	192
Référence client:	1001-424326	Marque:	SAGE
Appareil:	Nespressomaschine Creatista Plus, Black	N° de série:	19219800Q0435L8A1H6
Date d'achat:		Compensation:	Facture

Accessoires: Bac d'égouttage , Couvercle, Grille, Bac à eau

Description de la panne

180 - Besondere Kundenwünsche / 1 - Ständig vorhanden : La machine coule lors de la préparation du café

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
NTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	CitiZ	CitiZ&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	CitiZ & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			