



AXIOMES
ENGINEERING



589430

Demande de réparation / Reparaturauftrag / Richiesta di riparazione

Marque / Marke / Marca *

Sage

Modèle / Modell / Modello *

Nespresso Creatista Pluss

Numéro de série / Seriennummer / Numero di serie

SNE800BSS4QEU1, 12402919; Lot Number: 2061T20101

**Date d'achat /
Kaufdatum / Data di
acquisto**

21. 12. 2023

Day Month Year

**Nom complet / Vollständiger Name /
Nome completo ***

Franziska

Gschwend

First name

Name

Adresse *

Demutstrasse

Rue / Straße/ Via, N°

St.Gallen

Ville / Stadt / Città

9000

NPA / PLZ

Email *

franziska.gschwend@bluewin.ch

example@example.com

Panne/Réclamation/Demande - Fehler/Beschwerde/Anfrag - Errore/Rivendicazioni/Richiesta *

Es kommt die Meldung „Dampfdüse verstopft“ und trotz mehrfacher Reinigung gemäss der Anleitung lässt sich die Dampfdüse nicht mehr benutzen.

Maximum 589 caractères/Maximal 589 Zeichen

**Comment souhaitez-vous récupérer l'appareil / Wie möchten Sie das Gerät zurückbekommen? /
Come si desidera recuperare il dispositivo? ***

- ☐ Retrait sur place / Abholung vor Ort / Raccolta in loco
☒ Envoi de la machine / Senden der Maschine / Invio della macchina

Signature

Tarif devis / forfait

Numéro de réparation Axiomes :

Axiomes



589430

Entrée	Atelier	Sortie
MTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	✓		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			