



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30 Zoll-Konto Nr. 7468-0

3293 Dotzigen, 25. August 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14724530

Gemäss Reparaturauftrag 39730145 vom 21.08.2025

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001823292 vom 21.08.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Dienstag, 26. August 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Die Kaffeemaschine läuft, doch man kann die Wassermenge nicht mehr einstellen.
Egal welches Symbol man drückt es kommt praktisch kein Kaffee mehr.
Freitag und Samstag funktionierte die Kaffeemaschine einwandfrei, und am Sonntag funktionierte sie nicht mehr.
DAS kein Kaffee kommt und die Wassermenge nicht mehr einstellen kann, dies ist ein Problem.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 02.12.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001823292



(00)476113300038321495

Kunden-Nummer	3080		
Kunden-Name	LANDI-Markt AG Sursee		
Zusatz	Laden - LANDI-Markt AG Sursee, Oberkirch		
Strasse / Postfach	Schellenrain 11	Bearbeiter	Jasmin Ziehli
PLZ / Ort	6208 Oberkirch LU	Telefonnummer	+41 58 434'28'50

Kunden-Angaben	Jakob Arnold, Stägmatte 14 , 6231 - Schlierbach		
Benachrichtigung	SMS: +41794138190		
Datum	Donnerstag, 21. August 2025		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	02.12.2022	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur	☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde

Die Kaffeemaschine läuft, doch man kann die Wassermenge nicht mehr einstellen.
Egal welches Symbol man drückt es kommt praktisch kein Kaffee mehr.

Freitag und Samstag funktionierte die Kaffeemaschine einwandfrei, und am Sonntag funktionierte sie nicht mehr.
DAS kein Kaffee kommt und die Wassermenge nicht mehr einstellen kann, dies ist ein Problem.

Eingesendetes Zubehör

Datum

Unterschrift Landi

21.8.25

J. Ziehli

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300038321495

AGRONET-Order: 1001823292, LANDI-Markt AG Sursee-6208 Oberkirch LU
Kunde: Jakob Arnold, Stägmatte 14 , 6231 - Schlierbach
Artikel-Nr.: 56770 **Modell:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Landi

LANDI-Markt AG Sursee
Schellenrain 11
6208 Oberkirch
Tel. 058 434 28 50

Garantieschein

Nespresso Krups Inissia rot

Artikelnummer: 56770
Preis: 89,00

Garantie 60 Monate, bis 02.12.2027



010942222004

G Bon: 35490
T Kasse: 2023401

02.12.2022 16:40
Shop: 20234

A
AID:
Trx. Seq-Cnt:
Trx. Ref-No:
Auth. Code:

175
A0000000043060
31763
26821399220
H6RL60

Axiomes



589432

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
NTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			