

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30



ST. GALLEN, 25.08.2025 14:49

Auftrag/Lieferschein: C010 - 258983

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
Serien-Nr.:	...
Zubehör:	Kaffemaschine - Wassertank - Abtropfschale
Zustand:	gebraucht // stark verkalkt // Abtropfschale gebrochen auf einer Seite
Fehlerbeschreibung:	Kaffemaschine rinnt // Kaffee kommt nicht richtig raus

Kommission : KURT GEIGER
DISTELWEG 12
CH 9030 ABTWIL

Kaufbeleg-Nr.	32475
Kassen-ID-Nr.	104
Artikel-Nummer	41102203075
Kaufdatum	22.11.2023

EAN-Code



Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : SOLTERMANN

Unterschrift Werkstatt

258983

2023
Kaffee maschine

Media Markt

Media Markt Schweiz AG
Zweigniederlassung St. Gallen
Herisauerstrasse 5
9015 St. Gallen
Tel. +41 71 313 04 04

2203075 89,00 b
KRUPS
XN305TCH PIXI REDESIGN TITAN
4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

Total CHF 89,00

Attendant-Id: 10196
ECR-Id: 104
ECR-Seq: 277
EFT Ref-No: 00546562

Buchung
PostFinance Card Contactless
XXXXXXXXXXXXXXXX4209

22.11.2023 11:56
Trm-Id: 31489898
Trx. Seq-Cnt: 00546562
Auth. Code: 4063c9
Acq-Id: 00000000004

Total-EFT CHF: 89.00

POSTCARD 89,00

incl. 7,70% Mwst (b) 6,36
Netto-Warenwert: (b) 82,64

CHE-116.205.317 MWST
Quittung = 2 Jahre Garantie
Umtausch innerhalb von 14 Tagen
Software, Hygieneartikel, Outlet, Mystery
boxen sind vom Umtausch ausgeschlossen
Vielen Dank für Ihren Einkauf
www.mediamarkt.ch

32475 C010 104 10196 22.11.2023 11:56


32475006111042023112211567

MediaMarkt
CLUB



Jetzt dem MediaMarkt Club beitreten

Axiomes



589462

Entrée	Atelier	Sortie
589		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creasta
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	✓		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			