

MANOR



Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne



Expéditeur

Manor Rickenbach b. Wil
Elektrohaushalt
Breitestrasse 4
CH-9532 Rickenbach b. Wil

Telefon +41-71-929 26 99
E-Mail repairservice.rickenbach@manor.ch

Commande de réparation



1001-424428

Référence de commande du transport



9400599315

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-424428

Détails de la commande

Date 23.08.2025
Saisi par Edith Rüttsche
Téléphone +41-71-929 26 99
Commande de réparation 1001-424428
Date d'achat 29.10.2024
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Inissia XN1001, White
Code EAN 3016661157066
Numéro d'inventaire 10001364136

Symptôme / Etat

670 - Mauvaise fonction mécanique / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Wasserpumpe defekt

Garantie / Montant maximum

Garantie Zur Garantieprüfung

Détails du compte

Iris Häfeli
Hintere Hubstr.
CH-9500 Wil SG

Mobile +41-787372086
Avis au SMS:
+41-787372086

Accessoires du produit

Réservoir.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

Montant max. des
réparations

CHF 0.00

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Nespresso maschine MANOR

www.manor.ch
Breitestrasse 4
9532 Rickenbach b. Wil
071 922 26 99



Es bediente Sie am: 29.10.2024 18:35
Elvira

Nespressomaschine 69.95 A
3016661157066

Total	Artikel: 1	89.95
CHF		100.00
Total Zahlungsmittel		100.00
Retourgeld CHF		10.05

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf

CHE-116.267.650 MwSt			
Code	Betrag	Satz	MWST
A	89.95	8.10	6.74
Manor AG, Basel	Total		6.74

> 319 555 *36842* 127885 <

Rückgabe mit Originalverpackung
und Kaufnachweis innerhalb
30 Tage.

Ausgenommen Dienstleistungen,
Service-Artikel und Geschenkkarten/-boxen.
Jetzt für unseren Newsletter anmelden und
20.- für den nächsten online Einkauf
sichern.

Scannen und anmelden:



Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 120937



Datum:	04.09.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1490609	Inissia XN1001, White (23293C40D014858A07Z), 1001-424428

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1490609

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	04.09.2025	N° de client:	122
Référence client:	1001-424428	Marque:	KRUPS
Appareil:	Inissia XN1001, White	N° de série:	23293C40D014858A07Z
Date d'achat:	29.10.2024	Compensation:	Facture

Accessoires: Bac d'égouttage , Couvercle, Bac à eau

Description de la panne

670 - Fehlerhafte mechanische Funktion / 1 - Ständig vorhanden : Wasserpumpe defekt

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
NTT		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			