

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefono: 0041 21 641 75 30

Axiomes



589542



SANT'ANTONINO, 08.09.2025 10:01

Incarico/Bolla: C025 - 119299 - 1

Nostro no. cliente:

Vostro rif: / RMA:

Spediamo come RiG: Riparazione in garanzia

Q.tà: 1.00
Fabbricazione: KRUPS
Tipo: XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
No. serie: 250071133231958A046
Accessorio: Macchina del caffè con serbatoio, raccogli acqua, raccogli gocce e raccogli caffè.
Stato: Discreto con normali segni di utilizzo.
Descrizione errore: Non si fanno molti caffè, ma dove si raccogli l'acqua è sempre pieno. La si deve pulire ogni due per tre. In più il raccogli gocce non tiene bene e diverse volte fa cadere l'acqua.

Commissione : GAETANO CICCONE
VIA DEI SALICI 8
CH 6592 SANT'ANTONINO
091 858 29 68

No. buono d'acquis 38462
No. ID cassa 102
Numero-Articolo 41102203075
Data d'acquisto 06.03.2025

Codice EAN



Vi preghiamo di evadere il più presto possibile l'ordine.
In caso di ritorno, prego indicare sempre il nostro numero d'ordine.

Trattato da : CONFORTOK

Firma officina

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefono: 0041 21 641 75 30



SANT' ANTONINO, 08.09.2025 10:01

Incarico/Bolla: C025 - 119299 - 1

Nostro no. cliente:

Vostro rif: / RMA:

Spediamo come RiG: Riparazione in garanzia

Q.tà:	1.00
Fabbricazione:	KRUPS
Tipo:	XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
No. serie:	250071133231958A046
Accessorio:	Macchina del caffè con serbatoio, raccogli acqua, raccogli gocce e raccogli caffè.
Stato:	Discreto con normali segni di utilizzo.
Descrizione errore:	Non si fanno molti caffè, ma dove si raccogli l'acqua è sempre pieno. La si deve pulire ogni due per tre. In più il raccogli gocce non tiene bene e diverse volte fa cadere l'acqua.

Commissione : GAETANO CICCONE
VIA DEI SALICI 8
CH 6592 SANT'ANTONINO
091 858 29 68

No. buono d'acquis	38462
No. ID cassa	102
Numero-Articolo	41102203075
Data d'acquisto	06.03.2025

Codice EAN



Vi preghiamo di evadere il più presto possibile l'ordine.
In caso di ritorno, prego indicare sempre il nostro numero d'ordine.
Trattato da : CONFORTOK

Firma officina

Numero di pagina del rapporto: 1

Media Markt Svizzera SA, succursale di Sant'Antonino
No. filiale: 1747 (C025)
VIA INDUSTRIE 3
6592 SANT' ANTONINO

USt-Id-N. CHE-116.285.317 IVA

38462
102 3 11730
Buono di vendita

Trasferito

2025-03-06 2025-03-06
16:24:42 16:24:33
12092785

4110 . 2203075 KRUPS - XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN

1 x 88,00

88,00^b

Importo totale CHF

88,00

Pagamento in contanti

100,00

Resto

-12,00

	Netto	IVA	Brutto
<i>b</i> 8,10%	81,41	6,59	88,00
Σ	81,41	6,59	88,00

Fine del rapporto di analisi scontrini (Fatto il: 08.09.25)

C025 - 119299 - 1



Mittente
MEDIA MARKT
SANT'ANTONINO

Destinatario
**AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE**

Fornitore GROUPE SEB
SCHWEIZ GMBH

RMA-No.

KRUPS
XN306TCH PIXI REDESIGN TIT
CAPSULE MACHINE NESPRESS
2203075 1 / 1



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			