

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Téléphone: 0041 21 641 75 30



CRISSIER, 11.09.2025 14:06

Ordre/BL: C004 - 262997 - 1

Notre n° de client:

Votre référence: / RMA:

Nous vous envoyons pour RiG:réparation sous garantie

Qté:	1,00
Marque:	KRUPS
Type:	XN1101CH ESSENZA MINI WHITE
N° série:	24051C30H014758A07U
Accessoires:	COMPET
État:	USAGE
Description de l'erreur:	Lorsque nous mettons les dossette il n y a plus de pression dan sla capsule elle ne fait plus les trous. le cafe ne coule plus

Client : BRUNO VARGUET
AVENUE PASTEUR 18
FR 391500 TAVAUX

N° ticket	587
N° caisse	105
N° article	41101722658
Date d'achat	20.04.2024

Code EAN

Nous vous prions de régler le plus vite possible l'ordre.
En cas de retour indiquez absolument le numéro mentionner en haut.

Traité par : HAFDHALLAHW

Signature de l'atelier

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Téléphone: 0041 21 641 75 30



CRISSIER, 11.09.2025 14:06

Ordre/BL: C004 - 262997 - 1

Notre n° de client:

Votre référence: / RMA:

Nous vous envoyons pour RiG:réparation sous garantie

Qté:	1,00
Marque:	KRUPS
Type:	XN1101CH ESSENZA MINI WHITE
N° série:	24051C30H014758A07U
Accessoires:	COMPET
État:	USAGE
Description de l'erreur:	Lorsque nous mettons les dossette il n y a plus de pression dan sla capsule elle ne fait plus les trous. le cafe ne coule plus

Client : BRUNO VARGUET
AVENUE PASTEUR 18
FR 391500 TAVAUX

N° ticket	587
N° caisse	105
N° article	41101722658
Date d'achat	20.04.2024

Code EAN

Nous vous prions de régler le plus vite possible l'ordre.
En cas de retour indiquez absolument le numéro mentionner en haut.

Traité par : HAFDHALLAHW

Signature de l'atelier

MONSIEUR
BRUNO VARGUET
AVENUE PASTEUR 18
FR 391500 TAVAUX

0041 78 303 39 63



CRISSIER, 11.09.2025 14:07

Ordre réparation / bon de remise: C004 - 262997

Marque:	KRUPS	Type app.:	CAPSULE MACHINE
NESPRESSO			
Type:	XN1101CH ESSENZA MINI WHITE	Date d'achat:	20.04.2024
N° de série:	24051C30H014758A07U	N° art.:	41101722658

Si garantie: sous réserves des conditions figurant dans votre mode d'emploi

Accessoires:	COMPET
État:	USAGE
Description de l'erreur:	Lorsque nous mettons les dossette il n y a plus de pression dan sla capsule elle ne fait plus les trous. le cafe ne coule plus

Les contrôles et devis sont payants.

Consultez l'état des réparations sur www.mediamarkt.ch.
Notre centre de service virtuel vous fournit les dernières informations.

Délai de conservation de l'objet:

Si l'objet du mandat n'a pas été retiré dans un délai de quatre semaines après la première demande de retrait, nous nous réservons le droit de facturer un loyer de stockage approprié dès que ce délai est dépassé. Si l'objet n'est pas retiré au plus tard trois semaines après la deuxième demande de retrait, notre obligation de conservation ainsi que notre responsabilité pour tout dommage par négligence à l'objet ou pour la perte de l'objet deviennent caduques. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de détruire l'objet, sans faire appel à un juge, ou de l'utiliser d'une quelconque manière et de réserver son utilisation à un éventuel bénéfice. La demande de retrait est envoyée à la dernière adresse connue du client. Le client est tenu d'informer Media Markt au plus vite de tout changement d'adresse.

Vous avez été servi par le collaborateur: HAFDHALLAHW

Signature client

Media Markt Suisse SA, succursale de Crissier
OUTLET_ID 605 (C004)
RUE DE MORGES 13
1023 CRISSIER

slipstudy_vat_id CHE-116.285.317 TVA

587	2024-04-20	2024-04-20
105 1 99001	17:58:35	17:58:33
Ticket de vente	Transmis	20279903

4110 . 1722658	KRUPS - XN1101 ESSENZA MINI WHITE	89,95b
1 x	89,95	
Total montant	CHF	89,95
Payement carte VISA		89,95
N° transaction 00882713		
Code d'autorisation RKYY5R		
ID du terminal 31489801		
N° carte XXXXXXXXXXXXX7825		
Type de carte du terminal 5 VEZ05		
Mode de paiement PIN		
Transaktionstyp: Zahlung		
Time: 20240420 17:58:00		
Application Name: VISA		
Booking Period: 1885		
Encrypted PAN: 6978BF74816D65FED76B20C69064EEFB		
DCC Mode: 6		

	Net	TVA	Brut
b 8,10%	83,21	6,74	89,95
Σ	83,21	6,74	89,95

Fin du rapport des études de bons (Établi le: 11.09.25)

262997



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
D.S		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			