

Reparaturformular



Empfänger

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Persönliche Angaben

Anrede
☐ Frau ☒ Herr ☐ Keine Angabe

Firma

Name, Vorname

Strasse, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-mail

Angaben zur Bestellung

Bestellnummer

Kaufdatum

Datum

Produktangaben

Marke

Typ

Zustand des Objekts

Mitgeliefertes Zubehör

Serien / IMEI-Nr.

Detaillierte Fehlerbeschreibung

Entkalkungsanzeige brennt dauerhaft. Habe schon 3
x Entkalkung durchgeführt, ohne Erfolg.

Unterschrift

Bitte deaktivieren sie bei Smartphone/Tablets/PC usw. Funktionen wie „Mein Gerät suchen“ und entfernen sie sämtliche Konten (z.B. E-Mail-Postfächer) bevor Sie den Artikel einsenden. Für eine erfolgreiche Garantieabwicklung benötigen wir das komplette Zubehör, Originalverpackung sofern vorhanden, sowie den Kaufbeleg (Liefer-/Garantieschein oder Rechnung). Alle Felder sind Pflichtfelder. Reparaturen ohne vollständige Angaben führen zu Verzögerungen.

Interdiscount
After Sales Services

NESPRESSO

Herr
Heinz Rohrer
Kaisereggstrasse 8
3185 Schmitten FR

Interdiscount
Division der Coop Genossenschaft
Bernstrasse 90
3303 Jeginstorf

Lieferschein/Garantieschein

Bestellnummer: 0810339964
Lieferscheinnummer: 0013846261
Lieferung vom: 18.07.2024



Pos.	bestellt	geliefert	Artikelnr.	Beschreibung	Garantie
1	1.000	1.000	8746991	S& KRU CITIZ PLAT CHROM	24

Besten Dank für Ihren Auftrag

Mit freundlichen Grüßen

Interdiscount

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Interdiscount. Dieser Lieferschein gilt auch als Garantieschein.

2 Jahre




KRUPS

www.krups.com

220-240V~ 50-60Hz 1260W


Made in China



REF: XN610DCH4J0 - 1924

GSM - Rue Saint Léonard - 53104 Mayenne - France

0129975



241 300 16d 0008 58A 1M1



Entrée	Atelier	Sortie
MT17		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			