

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1502472

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	09.10.2025	N° de client:	6251980
Référence client:	32855890	Marque:	Krups
Appareil:	XN9105CH L-Nespresso Vertuo N XN9105CH	N° de série:	keine S/N
Date d'achat:	21.09.2024	Compensation:	Garantie

Accessoires: komplett, Bulletin de garantie

Description de la panne

Heizt nicht mehr und kommt kein Kaffee raus. // FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Veuillez nous retourner l'avoir, l'appareil échangé ou réparé dans les 5 jours ouvrables à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 122218



Datum:	09.10.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1502472	XN9105CH L-Nespresso Vertuo N XN9105CH (keine S/N), 32855890

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Auftragsnummer: **32855890** 06.10.2025
Auftragsdatum: 06.10.2025
Kauf-Datum: 21.09.2024
Voraus. Abholtermin: 04.11.2025 Ende Werkstatt 30.10.2025
Alte Beleg-Nummer:
Kunde: Michael Schälín, Studentenweg 25, 6390, Engelberg
Kunden Telefonnummer: 079 232 66 15 /
Garantieschein: ja
Filiale: LU MMM Länderpark Stans, 2296, 6370, Stans
Artikelnummer: 71802350000021
Artikelbezeichnung: L-Nespresso Vertuo N XN91
Marke/Typ/Seriennummer: Krups / XN9105CH /
Datensicherung:
Zubehör: komplett

Verkaufspreis CHF: 69.95
Reparaturstelle: 9106 , 500 , SERTRONICS AG
Bemerkung:
Service-Krit: 62/99
Kostenvoranschlag ab CHF: 0.00
Verpackung/Zustand: Ohne Verpackung - optisch guter Zust.



★ 1 5 0 2 4 7 2 ★
1502472

Fremdprodukt M-Service -
Axiomes Engineering SA - Migros Stans

09.10.25 12:49

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF
Heizt nicht mehr und kommt kein Kaffee raus.

MIGROS
Ein M hilfsbereiter.

32855890



MIGROS

Genossenschaft Migros Luzern
MEL Länderpark Stans

Garantieschein

Artikelbezeichnung: L-Nes Vertuo NP XN9105
Artikelnummer: 7180.235.000.00
Artikelpreis: 139.90

Netto-Warenwert für Rückerstattung: 69.95

Garantiedauer: 24 Monate
Kaufdatum: 21.09.2024
Ende der Garantiezeit: 20.09.2026
Garantiescheinnummer: 0076520 044004900

Cumulus-Nummer 2099.410.659.692
Punktestand per 20.09.2024 1876.52

MIGROS bietet eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Bei
einer auf dem MIGROS-Garantieschein angegebenen
längeren

Garantiedauer gilt diese. Garantieleistung: Nach Wahl
von

MIGROS durch Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung des
Kaufpreises. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden durch un-
sachgemässen Gebrauch, Abnutzung oder Eigenverschulden.
Die Garantie erlischt bei nicht autorisierten Repara-
turen. Garantieschein vor Licht und Wärme schützen.

Filiale Bed. KNr Bon Datum Zeit
0076520 0533953 044 0049 21.09.2024 10:32:59

32855890



Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
MT4		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			