



301614543

0848 811 822 (Normaltarif)
serviceline@coop.ch

MWST-Nr. CHE-116.311.185

Bitte allfällige Reparaturkosten auf Ihrem Rücklieferschein oder hier vermerken:

☐ Reparatur auf Garantie ☐ Reparaturkosten CHF

Ohne Angaben wird von einer kostenlosen Garantie ausgegangen und eine allfällige Rechnung abgelehnt.

Art, Nr. Lieferant:

Seriennummer: XN1001CH/LLO-4924

0000000000000000000000009100
056819

Marke: Krups

Falls Rep. nicht möglich:

Garantie: Ja

Kaufdatum: 23.04.2025

Kostenvoranschlag ab: CHF 60.00

Kaufpreis: CHF 119.00

Mitgeliefertes Zubehör:

- allfälliges Zubehör: Complet dans carton

Festgestellte Mängel:

L'interrupteur s'éteint tout seul après l'avoir allumé

Bitte ab CHF 60.00 ein Angebot erstellen.

Unter diesem Betrag, bitte die Reparatur ohne Kostenvoranschlag direkt ausführen.

Der Endkunde erwartet über diesem Betrag einen Kostenvoranschlag, welcher auch bei allfälliger Ablehnung kostenlos ist.

Wichtige Informationen:

- Dieser Reparatur-Auftrag beinhaltet die Daten aus dem Kaufbeleg. Der Garantieantrag wurde von uns geprüft und genehmigt.
- Bitte alle mitgelieferten Dokumente wieder retournieren und ausserhalb des Paketes anbringen.
- Bitte nur ein Artikel pro Auftrag verpacken.
- Der Endkunde erwartet eine Dokumentation der Fehlerbehebung (ebenfalls Pflegehinweise).
- Bei nicht Einhalten der vereinbarten Reparaturdauer, bitte unverzüglich melden.

Machine à café Nam's suite
retour hôpital Riaz + 10h ménage

coop

Pour moi et pour toi.

Sylvia

Matran

Garantie

Article	Quant	Prix	Action	Total
Krups Inissia XN100	1	119.00		119.00

Numéro SAP: 6576311

Date d'achat: 23.04.2025

Durée garantie: 2 ans

Nous garantissons nos produits pour la durée indiquée, durée de la garantie, de 2 ans ou de la durée de la à compter de la date de vente. Elle se limite exclusivement au remplacement gratuit des le remplacement des pièces défectueuses qui ont été endon de fabrication ou de matériel. sont devenues défectueuses. La garantie n'est honorée que la demande de garantie est faite directement lors de la ordre de réparation et qu'il ne s'agit pas d'une entrepri d'une entreprise. Pour les pannes dues à une mauvaise uti traitement (voir mode d'emploi), de l'usure naturelle l'usure, étrangère pièces de rechange ou par des réparations qui n'ont pas é des représentants officiels, surviennent, aucune garantie n'est accordée. Les frais d'expédition se sont à la charge du client. Le ticket de caisse fait part partie intégrante du bon de garantie.

9900040670923042500119005727



23.04.25 10:51 06799 00439804 04 0005727

Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
20		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			