

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1507886

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	24.10.2025	N° de client:	6256803
Référence client:	32856541	Marque:	Krups
Appareil:	L- Nespresso Pixie Titan	N° de série:	191552941099658A04W
Date d'achat:	29.11.2023	Compensation:	Garantie

Accessoires: Bac d'égouttage , Récipient, Bulletin de garantie, Grille, Câble secteur, Bac à eau

Description de la panne

Kaffee kommt nur noch tropfend heraus, Wasser läuft in Maschine / Mail an Filiale, drucken Filbo und Etikette
22.10.25/AST / FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Veuillez nous retourner l'avoir, l'appareil échangé ou réparé dans les 5 jours ouvrables à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.



* 1 5 0 7 8 8 6 *

1507886

Fremdprodukt M-Service -
Axiomes Engineering SA - Migros Dreispitz

24.10.25 09:56

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 122853



Datum:	24.10.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1507886	L- Nespresso Pixie Titan (191552941099658A04W), 32856541

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

MIGROS

Genossenschaft Migros Basel
HParc Dreispitz Basel
Tel. 058 575 72 09

Garantieschein

Artikelbezeichnung: Nes Krups Pixie Filan
Artikelnummer: 7174.650.000.00
Artikelpreis: 129.90

Netto-Karenwert für Rückerstattung: 129.90

Garantiedauer: 24 Monate
29.11.2023

Kaufdatum: 28.11.2023

Ende der Garantiezeit: 0026150 046019000

Garantiescheinnummer: 2099-111-399-820
498.10

Cumulus-Kummer: Punktestand per 28.11.2023

Die Garantiefeststellungen der Migros sind an
Kundendienst erhältlich oder unter www.migros.ch.
Garantieschein vor Licht und Wärme schützen.
Ersatzteile und Zubehör können Sie auch online bestellen
unter www.migros-service.ch

Filiale	Bedien.	KNr	Ben	Datum	Zeit
0026150	0192340	046	0190	29.11.2023	16:01:25 C

32856541

32856541

32856541

M-Service 200005

Auftragsnummer:	32856541	17.10.2025
Auftragsdatum:	17.10.2025	
Kauf-Datum:	29.11.2023	
Voraus. Abholtermin:	17.11.2025	Ende Werkstatt 12.11.2025
Alte Beleg-Nummer:		
Kunde:	Umran Yakin, Duggingerhof 49, 4053, Basel	
Kunden Telefonnummer:	076 586 81 66 / 076 586 81 66	
Garantieschein:	ja	
Filiale:	BS MMM Dreispitz, 2005, 4053, Basel	
Artikelnummer:	71746500000017	
Artikelbezeichnung:	L- Nespresso Pixie Titan	
Marke/Typ/Seriennummer:	Krups/ /	
Datensicherung:		
Zubehör:	Komplett	
Verkaufspreis CHF:	129.90	
Reparaturstelle:	9106 , 500 , SERTRONICS AG	
Bemerkung:		
Service-Krit:	62/99	
Kostenvoranschlag ab CHF:	0.00	
Verpackung/Zustand:	Ohne Beurteilung - ohne Beurteilung	

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF
Kaffee kommt nur noch tropfend heraus, Wasser läuft in Maschine

MIGROS
Ein M hilfsbereiter.

32856541





Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			