



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 30. Oktober 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14763599

Gemäss Reparaturauftrag 40058781 vom 28.10.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001860133 vom 28.10.2025

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Donnerstag, 30. Oktober 2025**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Fuite d'eau et coule

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE Kaufdatum: 16.11.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert CHF 0,00

Lieferdatum

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Landi

LANDI CHABLAIS-LAVALUX SA
Rte Léman 12
1907 Saxon
Tel. 058 476 53 80

Article	Prix	T
56770 NESPRESSO KRUPS INISSIA	79.95	C
59579 POMME DE DOUCHE SALTO	7.95	C

Total CHF 87.90

reçu: Argent comptant 100.00
Rendu: 12.10

TVA%	Net	TVA	Brut T
7.70	81.62	6.28	87.90 C
CHE-104.060.007 TVA			

Vous avez été servi par:
Celeste

Merci pour votre achat chez LANDI.
Nous nous réjouissons de vous revoir
bientôt. Votre team LANDI
Les Conditions générales peuvent être
consultées sur landi.ch

Bon: 94/87
Caisse: 2004201

16.11.2020 16:47
Shop: 20042



Ordre de service

No-AGRONET: 1001860133


Numéro de client	8030	 (00)476113300038892667	
Nom client	LANDI Rhône-Lavaux SA		
Complément	Magasin Landi Saxon		
Rue / boîte postale	Rte du Léman 12	Personne en charge	Grange Fred
NP / lieu	1907 Saxon	No-téléphone	+41 27 283'71'15

Informations client	Michel Jaquet, Ch.du carrau 11 , 1926 - Fully		
Notification	SMS: +41796348777		
Date	mardi, 28 octobre 2025		
Article	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE		
Date d'achat	16.11.2020	Numéro de série	
Durée garantie	60 Mois		

☒ Réparation	☐ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00	☐ Service
☒ Certificat de garantie en annexe		

Description de l'erreur Client
Fuite d'eau et coule

Accessoire envoyé

Date 28.10.25 **Signature LANDI** 

Date _____ **Signature du chauffeur** _____



AGRONET-Order: 1001860133, LANDI Rhône-Lavaux SA-1907 Saxon
Client: Michel Jaquet, Ch.du carrau 11 , 1926 - Fully
No article: 56770 **Modèle:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

Axiomes



589987

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MT4		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			