



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l’Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein
Bestellnummer 4502080222
Reparatur-Nr. 0006935392
Datum 08.11.2025
Ansprechpartner Benedetto Tedesco
Telefon 052 725 01 40
E-Mail 96@fust.ch
Lieferantenummer 101595
MwSt-ID CHE-116.311.185 MWST
Währung

Lieferdatum: 08.11.2025
Lieferadresse: Fust, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld
Zubehör: kpl
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10294192	Sage Creatista Plus St	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	SNE800BSS4QEU1 Creatista Plus St					
	EAN/UPC	9312432033794					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.	Aufteilung				
	120021459	010000	0000				
	Defektbeschreibung:						
	Ja - Fehler tritt ständig auf						
	Kapsel / Portionssysteme						
	Funktion						
	Verstopft						
	rinnt unten raus						

FUST



Seite
Kunden-Nr.
Vertrags-Nr.

1 / 1
3461621
2029943380

P.P. CH-9245
Oberbüren

A-PRIORITY **DIE POST**

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau

Ursula Bosshard

Weinbergstrasse 15

9508 Weingarten-Kalthäusern



Garantienachweis

Shop Bestell-Nr.: 114428036
Bestelldatum: 01.05.2024
Rechnungs-Nr.: 5019066650
Rechnungs-Datum: 01.05.2024
Abteilung: Shopoffice
Kontakt: helpcenter.fust.ch/hc/de

Oberbüren, 04.05.2024

Warenempfänger: Ursula Bosshard, Weinbergstrasse 15, 9508 Weingarten-Kalthäusern

Menge	Artikel	Bezeichnung	Garantie	Preis	Betrag	MwSt
1	10294192	Nespressomaschine - Sage Creatista Plus St inkl. vorgezogene Recycling-Geb. (vRG)	24 Mte	429.90 2.50	429.90	1
Total in CHF inkl. MwSt (CHE-116.311.185 MWST)					429.90	
Code 1: inkl. 8.1 % MwSt von CHF 397.69				32.21		



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 3461621

Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren
Frau
Ursula Bosshard
Weinbergstrasse 15
9508 Weingarten-Kalthäusern

Warenretouren Service
Datum: 08.11.2025
Lieferschein-Nr.: 8400130938
Auftrag-Nr.: 6935392

Filiale: Filiale Frauenfeld
Sachbearbeiter: Benedetto Tedesco
Telefon-Nr.: 071 92910 40
E-Mail: 96@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Ursula Bosshard, Weinbergstrasse 15, 9508 Weingarten-Kalthäusern
Reparaturnummer: 0006935392
Retoure von: Ursula Bosshard

10	10294192	Sage Creatista Plus St kpl Nespressomaschine Ja - Fehler tritt ständig auf Kapsel / Portionssysteme Funktion Verstopft rinnt unten raus	1	ST	GV
			Retourengrund		Artikel defekt

Ausweiskontrolle: ☐

Datum: _____

Name & Vorname: _____

Unterschrift: _____

Kaufbeleg: 114428036
Lieferdatum: 01.05.2024





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



590078

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
01/11		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			