

Gestell 99 Platz 99

Axiomes Engineering SA

Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Jegenstorf, 15.11.2025



0004538070

Auftrag retour an
Interdiscount
Repair Center
Bernfeldweg 36
3303 Jegenstorf

Postfach:

Tel. P. 031 764 44 41

Tel. N.

Sie wurden bedient von:

9584, Trocciola Mattia



Axiomes

590115



0004538070

Lieferschein zu Auftrag 0004538070

F561

Wichtig!

Etiketten mit Strichcode **aussen, gut sichtbar** auf der Packung/Gerät/Lieferpapieren anbringen. Unsere Lieferpapiere **müssen** mit Ihrem Lieferschein retourniert werden. Festgestellte Transportschäden oder Fehllieferungen sind umgehend, spätestens 48 h nach Anlieferung zu melden: Fax-Nr: 031 764 44 97, E-Mail: repairs@service.interdiscount.ch . Danke!

Bei Garantieausschlussgrund immer einen Kostenvoranschlag erstellen.


Gerät:	Marke und Typ	
982146	KRU CITIZ RED 2	0001 ST
Seriennummer	0123456789	
	Alle Komponenten sind vorhanden	original verpackt
Verrechnungsart	Garantieschein / Kassenquittung	Garantiefall
Fehler	non buca le capsule perde acqua	
Zustand	Gebrauchsspuren schwach	

All'acquisto di un nuovo apparecchio le spese del preventivo vi verranno messe in conto al 100%!

Riserva / condizioni per le riparazioni in garanzia:

Le riparazioni in garanzia sono esenti da costi per il cliente solamente nel caso in cui si tratti di un difetto del prodotto o di un difetto di fabbricazione e non esistano motivi di esclusione. Quali motivi d'esclusione sono considerati: danni elementari, danni causati da umidità, da urti o cadute, decalcificazione di elettrodomestici, problemi di software, da usura normale, da errori di manipolazione, da azioni esterne o modifiche dell'apparecchio. In tal caso verrà inoltrato un preventivo della riparazione soggetta a spese. Rifiutando il preventivo delle spese vi verrà accreditato per il controllo dell'apparecchio dal servizio e l'Handling una partecipazione ai costi di mass. CHF 99.00. I preventivi senza risposta saranno addebitati e gli apparecchi saranno smaltiti. E' esclusa la garanzia per i pezzi soggetti ad usura normale, le batterie, gli accumulatori, le lampade di proiezione e le parti di rivestimento. In caso di difetti non inclusi nella garanzia, il compratore dovrà sostenere le spese per la ricerca del difetto (dispendio secondo il preventivo dei costi). Affinché l'apparecchio funzioni perfettamente utilizzare solamente software originale. Il cliente è responsabile personalmente della sicurezza dei dati. La ditta esclude ogni responsabilità per gli interventi di riparazione dell'apparecchio e nel caso di sostituzione di tale per la perdita di dati e programmi. Controllando l'apparecchio, i dati presenti possono essere letti.

Luogo, data

Penne 
Firma del cliente

CENTRO ACQUISTI
6592 S. Antonino
Tel.: 091-840 10 11
Fax.: 091-840 10 12
Service 031 764 44 44

Articolo	Quant	Prezzo Azione	Totale
DLG CITIZ BLACK 940341	-1	139.90- E	139.90-1 AR
Garanzia: 24 Mesi			
KRU CITIZ RED 2 982146	1	139.95 118.95 R	118.95 1 A
Garanzia: 24 Mesi			
ID GARANZIA + 2A. 10355	1	15.35	15.35 1*
NO DEL BUONO GARANZIA:561-01002			
ID VALORE NEUTRO 160269*****2982	1	5.60	5.60 9*
14109			
NESSUN RICAMBIO			

SOMMA CHF 0.00

GR	IVA %	TOTAL	IVA
1	8.10	-5.60	-0.42
9	0.00	5.60	0.00

Lei risparmia 21.00
Somma degli articoli acquistati 1

La restituzione/il rimborso dell'articolo o la riduzione del prezzo d'acquisto avvengono come gesto di cortesia e lasciando in sospeso le circostanze e la situazione giuridica, senza alcun riconoscimento di responsabilità.

* ARTICOLO NON AUTORIZZATO A PUNTI E RIBASSI

Credito	Valido fin	Saldo attuale
160269*****2982	19.06.2020	CHF 5.60

VI HA SERVITO Sig. Trocciola (9584)

Grazie del vostro acquisto
e arriverderci a presto

Il vostro parere ci interessa!
Partecipate al nostro sondaggio e
vincete premi eccezionali!
www.interdiscount.ch/survey



19.06.25 17:22 03120 0000051 001 0003004

Ristampa dal 18.11.2025
Avvisare cliente

Sig.
Penna
Filomena
Via geretta 1
6512 Giubiasco

Casella postale:

Tel. privato

Tel. lavoro

Tel. C. 0793272610

Fax

E-Mail

San Antonino, 15.11.2025
Interdiscount F561
San Antonino
Centro Acquisti (Jumbo)
6592 San Antonino

Telefono: 091 / 840 10 11

E stato servito da:
9584, Trocciola Mattia

Incarico di riparazione 0004538070

F561

Apparecchio:	Marca e modello	
982146	KRU CITIZ RED 2	0001 ST
Nr. di serie	0123456789	
	Tutti le componenti a disposizione	Imballaggio originale
Modo di fatturazione	Certificato di Garanzia / Ricevuta	Caso di garanzia
Difetto	non buca le capsule perde acqua	
Stato di condizione	Leggere tracce d'usura	

All'acquisto di un nuovo apparecchio le spese del preventivo vi verranno messe in conto al 100%!

Riserva / condizioni per le riparazioni in garanzia:

Le riparazioni in garanzia sono esenti da costi per il cliente solamente nel caso in cui si tratti di un difetto del prodotto o di un difetto di fabbricazione e non esistano motivi di esclusione. Quali motivi d'esclusione sono considerati: danni elementari, danni causati da umidità, da urti o cadute, decalcificazione di elettrodomestici, problemi di software, da usura normale, da errori di manipolazione, da azioni esterne o modifiche dell'apparecchio. In tal caso verrà inoltrato un preventivo della riparazione soggetta a spese. Rifiutando il preventivo delle spese vi verrà accreditato per il ti controllo dell'apparecchio dal servizio e l'Handling una partecipazione ai costi di mass. CHF 99.00. I preventivi senza risposta saranno addebitati e gli apparecchi saranno smaltiti. E' esclusa la garanzia per i pezzi soggetti ad usura normale, le batterie, gli accumulatori, le lampade di proiezione e le parti di rivestimento. In caso di difetti non inclusi nella garanzia, il compratore dovrà sostenere le spese per la ricerca del difetto (dispendio secondo il preventivo dei costi). Affinché l'apparecchio funzioni perfettamente utilizzare solamente software originale. Il cliente è responsabile personalmente della sicurezza dei dati. La ditta esclude ogni responsabilità per gli interventi di riparazione dell'apparecchio e nel caso di sostituzione di tale per la perdita di dati e programmi. Controllando l'apparecchio, i dati presenti possono essere letti.

Luogo, data

Firma del cliente

Entrée	Atelier	Sortie
MT4		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			