



1515901
1515901

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Langenthal Mt
18.11.25 15:01

MANOR

Commande de réparation



1001-425908

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes



590130

Référence de commande du transport



9400530921

Expéditeur

Manor Langenthal
Elektrohaushalt
Aarwangenstrasse 2
CH-4900 Langenthal

Telefon +41-62-919 16 99
E-Mail repairservice.langenthal@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-425908

Détails de la commande

Date 14.11.2025
Saisi par Raveendran Vashanth
Téléphone +41-62-919 16 99
Commande de réparation 1001-425908
Date d'achat 08.07.2025
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Inissia XN1001, White
Code EAN 3016661157066
Numéro d'inventaire 10001364136

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Sie war bereits in reperatur und pumpt kein Wasser dies wurde getestet und es geht immernoch nicht. Bitte dies Kontrollieren!

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Détails du compte

Corina Lehner
Bachstrasse 18
CH-5013 Niedergösgen

Téléphone +41-794704191
Avis au Téléphone:
+41-629191699

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

HERZLICHE GRATULATION!

Wir gratulieren Ihnen zum erworbenen Qualitätsprodukt und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch.
Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

FÉLICITATIONS!

Vous venez d'acquérir un produit de qualité et nous vous souhaitons d'en profiter pleinement.
Les conditions liées à la garantie figurent au verso.

COMPLIMENTI PER LA SCELTA!

Avete acquistato un prodotto di qualità che risulterà sicuramente di vostro gradimento.
Le condizioni della garanzia sono riportate sul retro.

MANOR

www.manor.ch
Aarwangenstrasse 2
4900 Langenthal
062 919 16 99



Es bediente Sie am: 08.07.2025 15:15
Christa

Nespressomaschine 89.95 A
3016601157066

Total	Artikel: 1	89.95
PostFinance Card		89.95
Total Zahlungsmittel		89.95

Postcard XXXXXXXXXXXXX045 102863 315038
60

MANOR

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 123794



Datum:	18.11.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1515901	Inissia XN1001, White (23293C40D009058A07V), 1001-425908

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1515901

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	18.11.2025	N° de client:	134
Référence client:	1001-425908	Marque:	KRUPS
Appareil:	Inissia XN1001, White	N° de série:	23293C40D009058A07V
Date d'achat:	08.07.2025	Compensation:	Facture

Accessoires: Pas d'accessoires, Komplet

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Sie war bereits in reperatur und pumpt kein Wasser dies wurde getestet und es geht immernoch nicht. Bitte dies Kontrollieren!

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 123794



Datum:	18.11.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1515901	Inissia XN1001, White (23293C40D009058A07V), 1001-425908

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1515901

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	18.11.2025	N° de client:	134
Référence client:	1001-425908	Marque:	KRUPS
Appareil:	Inissia XN1001, White	N° de série:	23293C40D009058A07V
Date d'achat:	08.07.2025	Compensation:	Facture

Accessoires: Pas d'accessoires, Komplet

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Sie war bereits in reperatur und pumpt kein Wasser dies wurde getestet und es geht immernoch nicht. Bitte dies Kontrollieren!

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.

Numéro de réparation Axiomes :

Axiomes



590130

Entrée	Atelier	Sortie
MT4		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'AXIOMES)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	✓		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			