



* 1 5 1 5 9 7 0 *

1515970

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Solothurn Mul
18.11.25 15:16

MANOR

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes



590138

Commande de réparation



1001-425752

Référence de commande du transport



9400625968

Expéditeur

Manor Solothurn
Multimedia
Gurzelngasse 18
CH-4500 Solothurn

Téléfon

+41-32-625 86 40

E-Mail

repairservice.multimedia.solothurm@manor.ch

Nombre de pièces

5

Commande de réparation 1001-425752

Détails de la commande

Date	06.11.2025
Saisi par	Martin Christ
Téléphone	+41-32-625 86 40
Commande de réparation	1001-425752
Date d'achat	Inconnu
Transport par	G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque	KRUPS
Modèle	Nespresso Atelier, XN8908CH, Black
Numéro de série	20056S852018158A09e
Code EAN	3016661156632
Numéro d'inventaire	10000256564

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Kaffeemaschine rinnt. Wasser kommt raus

Garantie / Montant maximum

Garantie Zur Garantieprüfung

Détails du compte

Manor Solothurn	Téléphone +41-326258640
Multimedia	Fax +41-326258645
Martin Christ	repairservice.multimedia.solothurm@manor.ch
Gurzelngasse 18	
CH-4500 Solothurn	

Accessoires du produit

Wassertank, Trestenbehälter, Milchschaumer

Traces d'utilisation

Normale Gebrauchsspuren

Montant max. des
réparations

CHF 0.00

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR

www.manor.ch
Marktgasse 10
3000 Bern
031 300 56 99



Es bediente Sie am: 04.11.2025 09:53
Isabelle

Nespressomaschine 249.00 A #
3016661156632
Garantie: 24 Monate
10% Rabatt
Einzelstücke/Ausstellungsstücke

Total Artikel: 1 224.10

Geschenkkarte 200.00
MasterCard 24.10

Total Zahlungsmittel 224.10

Geschenkkarte Übersicht

97561630XXXXX95878
Transaktion 3002025110450633
Alter Saldo: 200.00
Manor Saldo: 0.00

Die Garantie
La garantie es
La garanzia v.

Artikel
Article
Articolo
Marke
Marque
Marca
Modell
Modèle
Modello
Serie-Nr.
Série-no.
Serie no.

Verkaufsdatum
Date d'achat
Data d'acquisto
Stempel und Unters
Tampon et signature
Timbro e firma

Es bediente Sie:
Isabelle

Kaufdatum : 04.11.2025 09:53:45
Garantie: 24 Monate
Garantieende : 04.11.2027

Nespressomaschine
3016661156632

Serien-Nummer:

Model/Marke :

Name des Kunden
Nom du client
Cognome del cliente
Vorname
Prénom
Nome
Adresse
Rue no.
Via no.
PLZ ort
NPA Localité
NAP Località
Telefon
Telephone
Telefono

MANOR

www.manor.ch
Marktgasse 10
3000 Bern
031 300 56 99



> 300 251 #50633# 122991 <

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 123795



Datum:	18.11.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1515970	Nespresso Atelier, XN8908CH, Black (20056S852018158A09e), 1001-425752

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1515970

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	18.11.2025	N° de client:	158
Référence client:	1001-425752	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso Atelier, XN8908CH, Black	N° de série:	20056S852018158A09e
Date d'achat:	04.11.2025	Compensation:	Facture

Accessoires: Bulletin de garantie

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Kaffeemaschine rinnt. Wasser kommt raus

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

590138

Entrée	Atelier	Sortie
PTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			