



* 1 5 1 6 3 3 0 *

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Chur Multimedia
20.11.25 14:42

MANOR

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes



590159

Commande de réparation



1001-425947

Référence de commande du transport



9400583739

Expéditeur

Manor Chur
Multimedia
Bahnhofstrasse 32
CH-7000 Chur

Telefon
E-Mail

+41-81-255 86 40
repairservice.multimedia.chur@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-425947

Détails de la commande

Date	17.11.2025
Saisi par	Tamara Vasic
Téléphone	+41-81-255 86 40
Commande de réparation	1001-425947
Date d'achat	06.01.2025
Transport par	G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque	SAGE
Modèle	Nespressomaschine Creatista Plus, Blue
Code EAN	9312432035262
Numéro d'inventaire	10000455919

Symptôme / Etat

670 - Mauvaise fonction mécanique / 1 - Constant, 170 - Défaut
de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

interner Funktionsfehler

Wasser läuft vom Wassertank bis zur Abtropfschale aus (von alleine) auch wenn sie ausgeschaltet ist.

Garantie / Montant maximum

Garantie (Appendice)	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------------------	---------------------	---------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Détails du compte

Patrik Meier	Téléphone +41-793120998
Kronengasse 1	Avis au SMS:
CH-7205 Zizers	+41-793120998

Accessoires du produit

Réservoir, Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Keine.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 123922



Datum:	20.11.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1516330	Nespressomaschine Creatista Plus, Blue (20358800Q1527L8A1H5), 1001-425947

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1516330

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	20.11.2025	N° de client:	118
Référence client:	1001-425947	Marque:	SAGE
Appareil:	Nespressomaschine Creatista Plus, Blue	N° de série:	20358800Q1527L8A1H5
Date d'achat:		Compensation:	Facture

Accessoires: Bac d'égouttage , Couvercle, Grille, Bloc secteur, Bac à eau, Emballage d'origine

Description de la panne

670 - Fehlerhafte mechanische Funktion / 1 - Ständig vorhanden, 170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : interner Funktionsfehler

Wasser läuft vom Wassertank bis zur Abtropfschale aus (von alleine) auch wenn sie ausgeschaltet ist.

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			