



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 24. November 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14830182

Gemäss Reparaturauftrag 40421819 vom 18.11.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001872055 vom 18.11.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Dienstag, 25. November 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Kundin hat die Kaffeemaschine am morgen normal gebraucht.
Gegen den Abend wollte Sie die Kaffeemaschine wieder bestätigen und es blinkte alles unregelmässig. sie konnte auch kein Knopf mehr betätigen auch nicht der Entkalkungsvorgang einschalten.
Es blinkt nur noch und macht kein Wank

Lieferschein S

Produkt	Reparatur	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
Gemäss Kundenbestell-Nr.				Einkauf	
71958.01	NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		1 ST	0.0000	0,00
Kaufdatum: 15.06.2021					
Garantiebeleg: Ja					

Warenwert	CHF	0,00
------------------	------------	-------------

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Gemäss Reparaturauftrag
Gemäss Kundenbestell-Nr.

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001872055



(00)476113300039093506

Kunden-Nummer	3064		
Kunden-Name	LANDI Pilatus AG		
Zusatz	LANDI Malters		
Strasse / Postfach	Mettlenmatte 1	Bearbeiter	T.Banz
PLZ / Ort	6102 Malters	Telefonnummer	+41 58 434'21'50

Kunden-Angaben	Ursula Kindlimann, Widenmatt 15a , 6102 - Malters		
Benachrichtigung	SMS: +41796641755		
Datum	Dienstag, 18. November 2025		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	15.06.2021	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Kundin hat die Kaffeemaschine am morgen normal
gebraucht.
Gegen den Abend wollte Sie die Kaffeemaschine wieder
bestätigen und es blinkte alles unregelmässig. sie konnte
auch kein Knopf mehr betätigen auch nicht der
Entkalkungsvorgang einschalten.
Es blinkt nur noch und macht kein Wank

Eingesendetes Zubehör

alles Komplett

Datum

18.11

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300039093506

AGRONET-Order: 1001872055, LANDI Pilatus AG-6102 Malters

Kunde: Ursula Kindlimann, Widenmatt 15a , 6102 - Malters

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			