

Axiomes



590205

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30



BASEL, 26.11.2025 12:50

Auftrag/Lieferschein: C015 - 272274 - 1

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
Serien-Nr.:	XN306TCH
Zubehör:	komplett+OVP
Zustand:	in gutem Gebrauch keine äusseren Schäden festgestellt
Fehlerbeschreibung:	läuft Wasser raus statt Kaffee, undicht läuft Wasser raus

Kommission : KUNDENDIENST KUNDENDIENST
GÜTERSTRASSE 115
CH 4053 BASEL

Kaufbeleg-Nr.	57118
Kassen-ID-Nr.	102
Artikel-Nummer	41102203075
Kaufdatum	18.10.2025

Dieses Gerät ist Eigentum des Marktes!

EAN-Code



Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : ISELE

Unterschrift Werkstatt

Wir bitten Sie diesen Auftrag seriös und rasch zu erledigen!

Media Markt Schweiz AG, Zweigniederlassung Bahnhof SBB
Markt-No: 614 (C015)
GÜTERSTR.115
4053 BASEL

Ust-Id-Nr.: CHE-116.285.317 MWST

57118

102 4 11889

Verkaufsbon

Übertragen

2025-10-18

14:43:33

2025-10-18

14:43:26

65974740

4110 . 2203075 KRUPS - XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN

1 x 119,95

119,95b

664 . 2153160 TEFAL - FV9849S0 ULTIMATE PURE

1 x 79,00

79,00b

Total Betrag CHF

198,95

Kartenzahlung POSTCARD

198,95

Beleg-Nr. 01252051

Trace-Nr. 5ekVgu

Terminal ID 31489738

Karten-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXX8058

Kartentyp von Terminal 21 VEZ21

Zahlungsart PIN

Transaktionstyp: Zahlung

Time: 20251018 14:43:00

Application Name: Postcard

Booking Period: 3228

Encrypted PAN: F6B45B1BCC4645FE73C98FC23438CD79

DCC Mode: 6

	Netto	Mwst.	Brutto
b 8,10%	184,04	14,91	198,95
Σ	184,04	14,91	198,95

Ende des Bonstudien-Berichts (Erstellt am: 26.11.25)

Axiomes



590205

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTI		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			