



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 8. Januar 2026 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14851045

Gemäss Reparaturauftrag 40619216 vom 05.01.2026
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001895667 vom 05.01.2026

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Donnerstag, 8. Januar 2026	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Die Kaffeemaschine wurde schon einmal eingeschickt. Pumpt bzw. drückt kein Wasser bei der Kapsel.

Wir bitten um reibungslose Reparatur. Vielen Dank

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 09.08.2021 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001895667

Kunden-Nummer	51112	 (00)476113300039467246	
Kunden-Name	BV Landi March Genossenschaft		
Zusatz	Ladenleitung	Bearbeiter	Fleischmann Erich
Strasse / Postfach	Hämmerli 15	Telefonnummer	+41 55 450'60'40
PLZ / Ort	8855 Wangen		

Kunden-Angaben	Paul Diethelm, am Fährlibach 2 , 8854 - Siebnen		
Benachrichtigung	SMS: +41797640219		
Datum	Montag, 5. Januar 2026		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	09.08.2021	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur	☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde

Die Kaffeemaschine wurde schon einmal eingeschickt.
Pumpt bzw. drückt kein Wasser bei der Kapsel.

Wir bitten um reibungslose Reparatur. Vielen Dank

Eingesendetes Zubehör

Datum **Unterschrift Landi**

05.01.26 

Datum **Unterschrift Chauffeur**



(00)476113300039467246

AGRONET-Order: 1001895667, BV Landi March Genossenschaft-8855 Wangen
Kunde: Paul Diethelm, am Fährlibach 2 , 8854 - Siebnen
Artikel-Nr.: 56770 **Modell:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Tel. erreicht

KS // 14.6.22



Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001083769

Kunden-Nummer 51112

Kunden-Name BV Landi March
Genossenschaft

Zusatz Ladenleitung

Strasse / Postfach Hämmerli 15

PLZ / Ort 8855 Wangen



(00)476113300026766437

Bearbeiter Florian Kessler

Telefonnummer +41 55 450'60'40

Kunden-Angaben Paul Diethelm, am Fährlibach 2, 8854 - Siebnen

Benachrichtigung Telefon: +41554406079 / +41797640219

Datum Dienstag, 31. Mai 2022

Artikel 56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Kaufdatum 09.08.2021

Serien-Nummer

Garantiedauer 60 Monate



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Pumpt bzw. drückt kein Wasser bei der Kapsel

Eingesendetes Zubehör

Ganze Maschine

Datum

31.5.22

Unterschrift Landi

Datum

31.5.22

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300026766437

AGRONET-Order: 1001083769, BV Landi March Genossenschaft-8855 Wangen

Kunde: Paul Diethelm, am Fährlibach 2, 8854 - Siebnen

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

BV Landi March Genossenschaft
Hämmerli 15
8855 Wangen SZ



Lieferadresse:

BV Landi March Genossenschaft
Hämmerli 15
8855 Wangen SZ

Telefon +41 55 450 60 47
E-Mail ladenleitung@bvlandimarch.ch

3293 Dotzigen, 08.06.2022 / 16:51 / ze

Lieferschein Service 32271197

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001083769

Kunden-Nr. 51112
Lager Reparaturlager
Lieferart/Kondition Camion / geliefert, verzollt
Tour-Nr. 2001
Reparaturschein 1001083769
Mechaniker Axiomes
Lieferdatum **Dienstag, 14.06.2022**

Herr
Paul Diethelm
am Fährlibach 2
8854 Siebnen

Fehlerbeschrieb Kunde Pumpt bzw. drückt kein Wasser bei der Kapsel
Eingesendetes Zubehör Ganze Maschine
Ausgeführte Arbeiten Defekte Teile gemäss untenstehender Auflistung ersetzt, Allgemeine Kontrolle und Funktionstest

Produkt	Menge ME	Preis	Betrag CHF	
			Landi	inkl. MwSt
71958.01 56770 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT	1 ST	89.000		0.00
98470.01 98470 Wassertank	1 ST	0.000		0.00
98470.01 98470 BU Housing Pyramid	1 ST	0.000		0.00
98470.01 98470 Abdeckung der Brühereinheit	1 ST	0.000		0.00
Total		CHF		0.00

Paletten werden grundsätzlich ausgetauscht

Empfang bestätigt:

Unterschrift _____ Datum _____



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTK		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			