

MANOR

Axiomes



590511

Commande de réparation



1001-426696

Référence de commande du transport



9400625571

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Expéditeur

Manor Vezia
Multimedia
Via S. Gottardo 36
CH-6943 Vezia

Téléfon
E-Mail

+41-91-960 78 78
repairservice.multimedia.vezia@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-426696

Détails de la commande

Date 03.01.2026
Saisi par Roberto Setteducati
Téléphone +41-91-960 78 78
Commande de réparation 1001-426696
Date d'achat 30.12.2025
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Nespresso Atelier, XN8908CH,
Black
Numéro de série 20057S852009958A09p
Code EAN 3016661156632
Numéro d'inventaire 10000256564

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Non fa nessuna funzione, non eroga il caffè

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Détails du compte

Sandra Gobbi ai Boschetti 30 CH-6928 Marano	Mobile +41-774642978 Avis au SMS: +41-774642978
---	---

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Keine.

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

HERZLICHE GRATULATION!

Wir gratulieren Ihnen zum erworbenen Qualitätsprodukt und
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch.
Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

FÉLICITATIONS!

Vous venez d'acquérir un produit de qualité et nous
vous souhaitons d'en profiter pleinement.
Les conditions liées à la garantie figurent au verso.

COMPLIMENTI PER LA SCELTA!

Avete acquistato un prodotto di qualità che risulterà
sicuramente di vostro gradimento.
Le condizioni della garanzia sono riportate sul retro.

MANOR®

Die Garantie
La garanzia
La garanzia

MANOR®

Artikel
Article
Articolo

Marke
Marque
Marca

Modell
Modèle
Modello

Serie-Nr.
Série-no
Serie-no

Versiche

Verkaufs
Date d'a
Data d'a
Stempel
Tampon
Timbro

www.manor.ch
via San Gottardo 34
6943 Vezia
091 960 78 78

Vi ha servito:
Roberto

Data d'acquisto : 30.12.2025 09:15:41
Durata della garanzia: 24 Mesi
fine della garanzia: 30.12.2027

Name di
Nom du
Cognom

Vorname
Prénom
Nome

Adresse
Rue, no.
Via, no.

PLZ, ort
NPA, Loc
NAP, Loc

Telefon
Téléphone
Telefonc

Macchina da caffè Nespresso
3016661156632

Numero di serie: _____

Modello / marca: _____



> 249 220 *56721* 25392 <

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 125615



Datum:	15.01.2026	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1533132	Nespresso Atelier, XN8908CH, Black (200575852009958A09p), 1001-426696

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1533132

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	15.01.2026	N° de client:	5014381
Référence client:	1001-426696	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso Atelier, XN8908CH, Black	N° de série:	20057S852009958A09p
Date d'achat:	30.12.2025	Compensation:	Facture

Accessoires: Bulletin de garantie, Emballage d'origine

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Non fa nessuna funzione, non eroga il caffè

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MT4		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	✓		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			